



## **ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 142/54a - Doplněk č. 1**

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 28. 2. 2018
  
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142 s nezesílenými křídly (*tj. letouny u nichž nebyla provedena výměna křídel za zesílená dle Závazného bulletinu Z142/43a nebo Z142/50a nebo Z142/55a*).
  
3. **DŮVOD**

Na základě rozhodnutí výrobce letounu byla zrušena možnost provedení přestavby kořenové části křídla a s tím související prodloužení technické doby života z 3600 lh. na 4800 lh.

4.2 **Prodloužení bezpečného únavového života letounů z 3600 na 4800 letových hodin.**  
Provedení přestavby kořenové části křídel pro letouny Z142 v provozu není možné.
  
8. **POSTUP PRÁCE:** Vytiskněte tento doplněk č. 1 a přiložte jej k bulletinu Z 142/54a s datem vydání 8.3.2007.

## ZLIN AIRCRAFT

Letiště 1887  
765 02 Otrokovice

[www.zlinaircraft.eu](http://www.zlinaircraft.eu)



Vypracoval:

.....  
**Lubomír Januška**

Vedoucí odd. dokumentace a normalizace

Schválil:

.....  
**Ing. Miloslav Tutter**

Vedoucí projekční organizace DOA