



## **ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 42/55a - Doplněk č. 1**

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM:** 28. 2. 2018
  
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 42M, Z 42MU s nezesílenými křídly (tj. letouny u nichž nebyla provedena výměna křídel za zesílená dle Závazného bulletinu Z42/46a nebo Z42/52a nebo Z42/56a).
  
- 3. DŮVOD**

**Na základě rozhodnutí výrobce letounu byla zrušena možnost provedení přestavby kořenové části křídla a s tím související prodloužení technické doby života z 3600 lh. na 4800 lh.**

**4.2 Prodloužení bezpečného únavového života letounů z 3600 na 4800 letových hodin.**  
Provedení přestavby kořenové části křídel pro letouny Z42M, Z 42MU v provozu není možné.
  
- 8. POSTUP PRÁCE:** Vytiskněte tento doplněk č. 1 a přiložte jej k bulletinu Z 42/55a s datem vydání 8.3.2007.

## ZLIN AIRCRAFT

Letiště 1887  
765 02 Otrokovice

[www.zlinaircraft.eu](http://www.zlinaircraft.eu)



Vypracoval:

.....  
**Lubomír Januška**

Vedoucí odd. dokumentace a normalizace

Schválil:

.....  
**Ing. Miloslav Tutter**

Vedoucí projekční organizace DOA