



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlinservice@zlinaircraft.eu
http://www.zlinaircraft.eu

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 42/35, Z 142/29

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 42, Z 42M, Z42MU a Z 142 do výrobního čísla 535.
2. DŮVOD: Výrobce na základě letových zkoušek zavedl v průběhu roku 1990 u nových letounů i u letounů v generální opravě seřízení výškového kormidla ve směru "přitaženo" na hodnotu $34 \pm 0^{\circ}$. U některých letounů, na kterých bylo provedeno nové seřízení, se toto nepromítlo do průvodní dokumentace.
3. OPATŘENÍ: Provést kontrolu seřízení výškového kormidla a pokud se zjistí, že seřízení je provedeno na $34 \pm 0^{\circ}$ zapsat tuto hodnotu do nivelačního protokolu a vyměnit příslušné listy v průvodní dokumentaci.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Při nejbližší předepsané kontrole výchylek, uvedené v opravárenské dokumentaci.
5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY HRADÍ: Uživatel.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy do technické dokumentace dodá výrobce letadel.
8. POSTUP PRÁCE: Dle bodu 3 tohoto bulletinu.
9. BULLETIN NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ SLI.
10. PŘÍLOHY: Nové listy průvodní dokumentace (8 kusů).

Joska
Zástupce výrobce

18.6.1991

.....
Datum

Pařil
Zástupce zákazníka

Nerandžič
OMNIPOL Praha

.....
Vyhnálek
SLI Praha