



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN č. Z 143L/10a

1. TÝKÁ SE: Všech letounů Z-143L, kromě letounů v.č. 0004, 0007, 0012, 0014, které jsou v souladu s tímto bulletinem.
2. DŮVOD: Změna omezení přední centráže z 20 % bSAT na 21 % bSAT.
3. OPATŘENÍ: Výměna listů v Letové příručce Z-143L a Návodu pro údržbu Z-143L.
4. OPATŘENÍ PROVÉST: Ihned po obdržení bulletinu.
5. PROVEDE: Uživatel
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
7. POSTUP PRÁCE: V Letové příručce Z-143L a v Návodu pro údržbu Z-143L vyměňte staré listy za nové, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
Změnu zapište do Seznamu změn.
Napište v.č. a registr. značku Vašeho letounu na novou titulní stranu (0-1) Letové příručky.
Staré listy znehodnoťte.

7.1 Letová příručka:

- 7.1.1 Česká verze, č. dok. 005.011
Vyjměte staré a vložte nové listy označené jako Revize č.5:
0-1, 0-9, 0-10, 0-14, 0-15, 0-16, 2-16, 6-15.
- 7.1.2 Anglická verze, č. dok. 005.012
Vyjměte staré a vložte nové listy označené jako Revize č.5:
0-1, 0-9, 0-10, 0-14, 2-17, 6-15.

7.2 Návod pro údržbu, část I.:

7.2.1 Česká verze, č. dok. 005.021

Vyjměte staré a vložte nové listy označené jako Revize č.4:
0-3, 0-5, 1-8.


7.2.2 Anglická verze, č. dok. 005.022

Vyjměte staré a vložte nové listy označené jako Revize č.4:
0-3, 0-7, 1-9.

8. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Letové příručky a Návodu pro údržbu dodá s bulletinem výrobce letounu.


9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ STÁTNÍ LETECKOU INSPEKČÍ.

10. PŘÍLOHA: Nové listy Letové příručky Z-143L a Návodu pro údržbu Z-143L dle bodu 7. tohoto bulletinu.



Ing. František Tížek

.....
Zástupce výrobce



Ing. Milan Vyhnálek

.....
Zástupce SLI

30. 10. 1996

.....
Datum schválení SLI

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 OTROKOVICE
ČESKÁ REPUBLIKA