

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/26a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 9. července 2002
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN 143L.
- 3. DŮVOD:**
3.1. Změna měření zbytku paliva od v.č. 0053 včetně.
3.2. Doplnění kontrolního listu o prohlídky Autopilota S-TEC systém 55
- 4. OPATŘENÍ:** V Letových příručkách letounu Z 143L (č. Dok. 005.011 - česká verze); (č. Dok. 005.012 - anglická verze), (č. Dok. 005.012US - US verze) a v Příručkách pro údržbu letounu Z 143L (č. Dok. 005.021.1 - česká verze); (č. Dok. 005.022.1 - anglická verze) vyměňte listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) **v Letové příručce letounu Z 143L** (č. Dok. 005.011 - česká verze)
 - vyjměte staré listy: 0-1, 0-9, 0-10, 0-15, 2-9a, 3-12.
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem 9. 7. 2002 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) **v Letové příručce letounu Z 143L** (č. Dok. 005.012 - anglická verze)
 - vyjměte staré listy: 0-1, 0-9, 0-10, 0-15, 2-9b, 3-13.
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem Jul. 9, 2002 - viz Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - c) **v Letové příručce letounu Z 143L** (č. Dok. 005.012US - US verze)
 - vyjměte staré listy: 0-1, 0-9, 0-10, 0-14, 2-9b, 3-13.
 - vložte nové listy Revize č. 4 s datem Jul. 9, 2002 - viz Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - d) **v Příručce pro údržbu letounu Z 143L** (č. Dok. 005.021.1 - česká verze)
 - vyjměte staré listy: 01-11, 01-12, 01-15, 01-17, 01-26, 01-26A, 01-34, 05-20, 24-19, 28-21, 28-28, 28-29, 91-strana 1, 91-3A, 91-4, 91-5, 91-9A, 91-15B, 91-24E, 91-25E.
 - vložte nové listy Revize č. 5 s datem 2002-07-09 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

- e) **V Příručce pro údržbu letounu Z 143L** (č. Dok. 005.022.1 - anglická verze)
- vyjměte staré listy: : 01-11, 01-12, 01-15, 01-17, 01-26, 01-26A, 01-34, 05-20, 24-19, 28-21, 28-28, 28-29, 91-strana 1, 91-3A, 91-4, 91-5, 91-9A, 91-15B, 91-24E, 91-25E.
- vložte nové listy Revize č. 5 s datem 2002-07-09 - viz Přílohy
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Letových příruček letounu Z 143L a Příruček pro údržbu letounu Z 143L (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky letounu Z 143L (č. Dok. 005.011 - česká verze):
0-1, 0-9, 0-10, 0-15, 2-9a, 3-12.

Nové listy Letové příručky letounu Z 143L (č. Dok. 005.012 - anglická verze):
0-1, 0-9, 0-10, 0-15, 2-9b, 3-13.

Nové listy Letové příručky letounu Z 143L (č. Dok. 005.012US - US verze):
0-1, 0-9, 0-10, 0-14, 2-9b, 3-13.

Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143L (č. Dok. 005.021.1 - česká verze):
01-11, 01-12, 01-15, 01-17, 01-26, 01-26A, 01-34, 05-20, 24-19, 28-21, 28-28, 28-29, 91-strana 1, 91-3A, 91-4, 91-5, 91-4A, 91-5A, 91-9A, 91-15B, 91-24E, 91-25E, 91-24F, 91-25F, 91-24G, 91-25G.

Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143L (č. Dok. 005.022.1 - anglická verze):
01-11, 01-12, 01-15, 01-17, 01-26, 01-26A, 01-34, 05-20, 24-19, 28-21, 28-28, 28-29, 91-strana 1, 91-3A, 91-4, 91-5, 91-4A, 91-5A, 91-9A, 91-15B, 91-24E, 91-25E, 91-24F, 91-25F, 91-24G, 91-25G.



.....
Ing. Dušan TOTEK
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika