

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/46a – Rev. 1**

Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 14. ledna 2005
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L, na kterých je namontován předřový podvozek typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 výrobce AXL a. s. Semily, Česká republika.
3. **DŮVOD:** Provoz předřového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.
4. **OPATŘENÍ:**
  - a) Změna provozu předřového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu – zrušení provádění 50 hodinových prohlídek předřového podvozku.
  - b) Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) Na základě závazné objednávky bude příručka zaslána za úplatu uživateli.
  - b) V návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 1, č. DOK 003.021.1 – česká jazyková verze
    - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-6; 4-5; 4-6; 5-10; 6-16
    - vložte nové listy Rev. č. 15 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
    - provedení změny zapište do Seznamu změn.V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 2, č. DOK 003.031.1 – česká jazyková verze
    - vyjměte staré listy: 0-3; 0-7; 1-13; 2-27; 3-1; 3-17; 3-18; 3-19
    - vložte nové listy Rev. č. 6 s datem 20.11.2003 (viz Přílohy)
    - provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 1,  
č. DOK. 003.022.1 – anglická jazyková verze

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-6; 4-5; 4-6; 5-10; 6-16
- vložte listy Revize č. 15 s datem 14. 1. 2005 (viz přílohy)
- provedení změny запиšte do Seznamu změn.

V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 2,  
č. DOK 003.032.1 – anglická jazyková verze

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-7; 1-13; 2-27; 3-1; 3-17; 3-18; 3-
- vložte listy Revize č. 5 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny запиšte do Seznamu změn.

## 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo v anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy průvodní dokumentace.

## 10. PŘÍLOHY:

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 1, č. DOK 003.021.1 – česká jazyková verze: 0-3; 0-4; 0-6; 4-5; 4-6; 5-10; 6-16.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 2,  
č. DOK. 003.031.1 – česká jazyková verze:  
0-3; 0-7; 1-13; 2-27; 3-1; 3-17; 3-18; 3-19.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 1,  
č. DOK 003.022.1 – anglická jazyková verze:  
0-3; 0-4; 0-6; 4-5; 4-6; 5-10; 6-16.

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část 2,  
č. DOK 003.032.1 – anglická jazyková verze:  
0-3; 0-7; 1-13; 2-27; 3-1; 3-17; 3-18; 3-19.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika

AXL a. s.  
ul. 3 května 800  
513 01 Semily  
Česká republika