



**ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,  
Česká republika  
e-mail: [zlin-service@zlinaircraft.eu](mailto:zlin-service@zlinaircraft.eu)  
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ**

**SERVISNÍ  
BULLETIN**

### ZÁVAZNÝ BULLETIN

Z 42/37, Z 142/31, Z 50M/05, Z 142C/02

1. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 50M, Z 142C.
2. **DŮVOD:** Na základě nových zkušeností s provozem motoru M 137 AZ a M 337 AK v různých teritoriích s velkou nadmořskou výškou letiště se ukazuje nutnost upravit způsob nastavování bohatosti nasávané směsi do motoru, zejména při provozu z vysoko položených letišť s použitím vysoko-oktanového paliva. Rozšiřuje se seznam použitelného oleje.
3. **OPATŘENÍ:**

Aby nedošlo k přílišnému ochuzení směsi vnitřním systémem vstřikovacího čerpadla, provést u výše položených letišť již na zemi základní nastavení rukojeti ovládání bohatosti směsi a dále za letu rukojet' přestavovat dle pokynů v kapitole 4.3 až 4.11 Letové příručky letounu.

  - a) Vymout staré listy:
    - Z 42 M : 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-5/4-6, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14
    - Z 42 MU: 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-5/4-6, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14
    - Z 142 : 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14
    - Z 50 M : 0-5, 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12
    - Z 142 C: Letová příručka je pouze v angličtině.
  - b) Vyměnit za nové listy:
    - Z 42 M : 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-5/4-6, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14
    - Z 42 MU: 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-5/4-6, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14
    - Z 142 : 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14
    - Z 50 M : 0-5, 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-7/4-8, 4-9/4-10, 4-11/4-12
    - Z 142 C: Letová příručka je pouze v angličtině.
4. **OPATŘENÍ PROVÉST:** V provozu ihned po obdržení bulletinu.

5. PROVEDE: Uživatel.
6. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou.
7. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy Letové příručky dodá s bulletinem výrobce letounu.
8. POSTUP PRÁCE: - Vyměnit staré listy za nové a změnu napsat do Seznamu změn.  
- Provést opatření dle bodu 3 tohoto bulletinu.
9. BULLETIN NABÝVÁ ÚČINNOSTI DNEM DODÁNÍ BULLETINU UŽIVATELI.
10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky:  
Z 42 M : 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-5/4-6, 4-7/4-8,  
4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14  
Z 42 MU: 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-5/4-6, 4-7/4-8,  
4-9/4-10, 4-11/4-12, 4-13/4-14  
Z 142 : 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-7/4-8, 4-9/4-10,  
4-11/4-12, 4-13/4-14  
Z 50 M : 0-5, 2-5/2-6, 2-7/2-8, 4-7/4-8,  
4-9/4-10, 4-11/4-12  
Z 142 C: Letová příručka je pouze v angličtině.

ing. Partika Antonín

.....  
Zástupce výrobce

ing. Beneš Jan

.....  
SLI Praha

2. 2. 1993

.....  
Datum