

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 42/53a – Rev. 1**

Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 14. ledna 2005
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 42 M, Z 42 MU, na kterých je namontován předový podvozek typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 výrobce AXL a. s. Semily, Česká republika.
3. **DŮVOD:** Provoz předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.
4. **OPATŘENÍ:**
  - a) Změna provozu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu – Zrušení provádění 50 hodinových prohlídek předového podvozku.
  - b) Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) Na základě závazné objednávky bude příručka zaslána za úplatu uživateli.
  - b) V Technickém popisu letounu Z 42 M – česká jazyková verze:
    - vyjměte staré listy: 6; 71A; 72
    - vložte nové listy Revize č. 19 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
    - provedení změny zapište do Seznamu změn.V Technickém popisu letounu Z 42 M – anglická jazyková verze:
    - vyjměte staré listy: 3; 82; 83
    - vložte nové listy Revize č. 19 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
    - provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Technické popisu letounu Z 42 MU – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 6; 74A; 74B
- vložte nové listy Revize č. 20 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Technickém popisu letounu Z 42 MU – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 3; 82; 83
- vložte nové listy Revize č. 19 s datem 14. 1. 2005(viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Opravárenské příručce letounů Z 42, Z 42 M, Z 42 MU – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 3; 10; 13; 23; 24; 56; 57; 58; 74; 75; 89; 90; 91; 92A; 93; 285
- vložte nové listy Revize č. 17 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Příručce pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část I, č. DOK. Z232.071 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11
- vložte nové listy Revize č. 5 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Příručce pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část II, č. DOK. Z232.071 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Příručce pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část I, DOC. No. Z 232.071 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy : 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11
- vložte nové listy Revize č. 5 s datem 20.11.2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Příručce pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část II, DOC. No. Z 232.071 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20.11.2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

**9. POTŘEBNÝ  
MATERIÁL:**

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo v anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy průvodní dokumentace.

- 10. PŘÍLOHY:**
- a) Příručka pro provoz a údržbu předřového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy Technického popisu letounu Z 42 M – česká jazyková verze: 6; 71A; 72.
- Nové listy Technického popisu letounu Z 42 M – anglická jazyková verze: 3; 82; 83.
- Nové listy Technického popisu letounu Z 42 MU – česká jazyková verze: 6; 74A; 74B.
- Nové listy Technického popisu letounu Z 42 MU – anglická jazyková verze: 3; 82; 83.
- Nové listy Opravárenské příručky letounu Z 42, Z 42 M, Z 42 MU – česká jazyková verze: 3; 10; 13; 23; 24; 56; 57; 58; 74; 75; 89; 90; 91; 93; 285.
- Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část I, č. DOK. Z232.071 – česká jazyková verze: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11.
- Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část II, č. DOK. Z232.071 – česká jazyková verze: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19.
- Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část I, DOC. No. Z 232.071 – anglická jazyková verze: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11.
- Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 42 M, Z 42 MU bez GO draku, část II, DOC. No. Z 232.071 – anglická jazyková verze: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-18; 5-19.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika

AXL a. s.  
ul. 3 května 800  
513 01 Semily  
Česká republika