

## ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 42/58a

Technický obsah dokumentu je schválen  
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 27. ledna 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 42, Z 42M, Z 42MU.
3. **DŮVOD:** Náhrada pojízďecího a přistávacího světlometu
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounů - doplnění směrnice pro výměnu světlometů.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník.
8. **POSTUP PRÁCE:** a) V Opravářenské příručce letounů Z 42, Z 42M, Z 42MU - česká verze:
  - vyjměte původní listy: 1, 3, 211, 212
  - vložte nové listy Revize č. 17 s datem vydání 14. 12. 2009
  - provedení změny zapište do Seznamu změn
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace letounů (viz Přílohy)
10. **PŘÍLOHY:** Nové listy Opravářenské příručky letounů Z 42, Z 42M, Z 42MU:  
1, 3, 211, 212, 341



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
ZLIN SERVICE  
765 81 Otrokovice  
Česká republika