

**ZLIN AIRCRAFT a.s.**

Letiště 1887

765 02 Otrokovice

Tel: +420/ 725 266 711

Fax: +420/ 226 013 830

E-mail: [info@zlinaircraft.eu](mailto:info@zlinaircraft.eu)

Web: [www.zlinaircraft.eu](http://www.zlinaircraft.eu)

**SEZNAM SERVISNÍCH BULLETINŮ K LETOUNU Z 242 L**  
**LIST OF SERVICE BULLETINS FOR THE Z 242 L AIRCRAFT**

*Obsah / Content:*

*Strana / Page:*

*Seznam závazných servisních bulletinů  
List of Mandatory Service Bulletins*

2, 3, 4, 5, 6, 7,8, 9, 10

*Seznam informačních servisních bulletinů  
List of Informative Service Bulletins*

11, 12, 13, 14

*Vypracoval / Designed : Lubomír Januška,  
Vedoucí odd. dokumentace / Head of Documentation Dpt.*

*Datum vydání / Date of issue: 01.10.2019*

**A) Seznam závazných servisních bulletinů / List of Mandatory Service Bulletins**

| <b>Číslo</b>         | <b>Datum vydání</b>            | <b>Týká se</b>  | <b>O b s a h</b>   |
|----------------------|--------------------------------|---|--|
| <b>No.</b>           | <b>Date of issue</b>           | <b>Applicable to</b>  | <b>C o n t e n t</b>   |
| Z 242L/1             | 14. 08. 1992                   | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c   | Úpravy průvodní technické dokumentace<br><i>Changes in accompanying technical documentation</i>                |
| <b>Z 242L/2</b>      | <b>nahrazen<br/>superseded</b> |   | <b>Nahrazen bulletinem Z 242L/20<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/20</b>                                  |
| Z 242/03             | 16. 04. 1993                   | let. Z 242L v.č. 0541, 0651, 0652,<br>0653<br>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651, 0652,<br>0653 | Změna barevného značení otáčkoměrů<br><i>Change the tachometer color marking</i>                               |
| Z 242L/4             | 30. 04. 1993                   | let. Z 242L do v.č. 0659<br>Z 242L a/c, up to S/N 0659                                  | Výměna objímek na pravém zadním výfuku<br><i>Replacing the sleeves on the rear exhaust R.H.</i>                |
| Z 242L/5             | 26. 07. 1993                   | let. Z 242L do v.č. 0659<br>Z 242L a/c, up to S/N 0659                                  | Ovládání motoru<br><i>Engine control</i>   |
| Z 242L/6             | 29. 06. 1993                   | let. Z 242L v.č. 0540, 0541, 0651-<br>0657<br>Z 242L a/c, S/N 0540, 0541, 0651-<br>0657 | Výměna odkalovacích ventilů<br><i>Replacing the sludge valves</i>  |
| Z 242L/7a<br>- Rev.1 | 26. 06. 1995                   | let. Z 242L v.č. 0541, 0651-0659<br>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651-0659                     | Úprava letounu dle požadavku FAA USA<br><i>Aircraft modification according with approved FAA configuration</i> |
| Z 242L/8a            | 26. 04. 1994                   | let. Z 242L v.č. 0541, 0651-0659<br>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651-0659                     | Planžety v ovládání pohonné jednotky<br><i>Springs in the engine powerplant</i>                                |
| Z 242L/9             | 15. 12. 1993                   | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c   | Rozválcování konců trubek<br><i>Expanding the tubes ends</i>   |

| <b>Číslo</b>        | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>  | <b>O b s a h</b>   |
|---------------------|----------------------|---|--|
| <b>No.</b>          | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>  | <b>C o n t e n t</b>   |
| Z 242L/10a          | 26. 06. 1995         | let. Z 242L, které jsou (nebo mají být) registrovány v USA<br><i>all Z 242L a/c that are (or will) be registered in the USA</i>                         | Sjednocení průvodní dokumentace a zavedení systému provozu a údržby letounů Z 242L<br><i>Unification of accompanying technical documentation and introduction of Z 242 L aircraft operation and maintenance system</i> |
| Z 242L/11a          | 17. 05. 1994         | let. Z 242L v.č. 0541, 0651-0659<br><i>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651-0659</i>  | Otočení pružinového mechanismu<br><i>Install the spring mechanism with it's turnbuckle backwards</i>   |
| Z 242L/12a          | 21. 06. 1994         | let. Z 242L v.č. 0654, 0656, 0660 a dále vyrobených, registrovaných v USA<br><i>Z 242L a/c, S/N 0654, 0656, 0660 and up which are registered in USA</i> | Změna č.2 v průvodní technické dokumentaci<br><i>Revision No. 2 of accompanying technical documentation</i>  |
| Z 242L/12a - Rev. 1 | 9. 08. 1995          | let. Z 242L v.č. 0541 a 0651 a výše<br><i>Z 242L a/c, S/N 0541, 0651 and up</i>   | Rozšíření platnosti původního závazného bulletinu Z 242L/12a<br><i>Extension of bulletin Z 242L/12a validity</i>   |
| Z 242L/13a -Rev.1   | 20. 04. 1995         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>  | Změna tolerancí nivelačních hodnot<br><i>Change of rigging tolerances</i>  |
| Z 242L/14a          | 9. 03. 1995          | let. Z 242L s anglickou dokumentací<br><i>all Z 242L a/c provided with English version of manuals</i>   | Oprava formálních nedostatků v průvodní dokumentaci Z 242 L<br><i>Removal of formal and syntactic faults in the Z 242L accompanying documentation</i>  |
| Z 242L/15a          | 20. 05. 1995         | let. Z 242L do v.č. 0676<br><i>Z 242L, up to S/N 0676 incl.</i>   | Možný výskyt trhlin na čelech první komory tlumiče výfuku<br><i>Cracks on the exhaust muffler first hambre faces</i>   |
| Z 242L/16a          | 27. 04. 1995         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>  | Úprava obálky hmotností a riginá. Úprava obálky obrátů<br><i>Extension of the a/c weight and centre-of-gravidity envelope. Modification of the envelope</i>  |
| Z 242L/17a          | 8. 08. 1995          | let. Z 242L v.č.0651-0676<br><i>Z 242L a/c, S/N 0651-0676</i>   | Výměna pružin uzávěrů vnějších nádrží<br><i>Replace the auxiliary tank cap springs</i>   |

| <b>Číslo</b>           | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>  | <b>O b s a h</b>   |
|------------------------|----------------------|---|--|
| <b>No.</b>             | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>  | <b>C o n t e n t</b>   |
| Z 242L/18a<br>- Rev. 1 | 26. 05. 1997         | let. Z 242L do v.č. 0691 včetně<br><i>Z 242L a/c up to S/N 0691 incl.</i>   | Výměna držáku hasicího přístroje<br><i>Replace of the fire extinguisher riginal holder</i>   |
| Z 242L/19a<br>- Rev.3  | 30 .04. 1999         | let. Z 242L do v.č. 0733<br><i>Z 242L a/c up to S/N 0733 incl.</i>  | Úprava trubky odvodu vzduchu motoru<br><i>Additional procedure concerning winter operation</i>   |
| Z 242L/20a             | 6. 06. 1996          | let. Z 242L v.č. 0657 a výše<br><br><i>Z 242L a/c, S/N 0657 and up</i>  | Nahrazení nýtů v horní pásnici hlavního nosníku lícovaným šroubem;<br>výměna šroubů horních závěsů křidel po každých 1500 letových hodinách<br><i>Change of airworthiness limitation</i> |
| Z 242L/21a             | 23. 05. 1996         | let. Z 242L do v.č. 0696<br><br><i>Z 242L a/c up to S/N 0696 incl.</i>  | Úprava výškového kormidla, doplnění postupů provádění pádů po ocase do Letové příručky<br><i>Modify the elevator, enter the producers for execution of the slides into the FM</i>        |
| Z 242L/22a             | 24. 05. 1996         | let. Z 242L do v.č.0696 včetně<br>a v.č. 0700-0703<br><i>Z 242L a/c up to S/N 0696 incl. And from S/N 0700 up to 0703 incl.</i> | Náhrada pozinkovaných závlaček, změna orientace čepů<br><i>Replacement of galvanized cotter pins used in the engine. Change of pins fit direction</i>                                    |
| Z 242L/23a             | 29. 10. 1996         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>  | Reedice příručky „Návod pro údržbu Z 242L část I.“<br><i>Re-edition of „Z 242L Maintenance Manual – Vol.I“</i>   |
| Z 242L/24a             | 19. 08. 1996         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>  | Kontrola a vymezování vůlí v závěsech podvozkových noh<br><i>Check and elimination of the plays in landing gear leg attachment</i>   |
| Z 242L/25a             | 25. 04. 1997         | let. Z 242L do v.č. 0708 a v.č. 0727,<br>0728<br><i>Z 242L a/c up to S/N 0708 and S/N 0727, 0728</i>                            | Kontrola zajištění matice na odkalovacím ventilu č.v. L 242.7100-04.00<br><i>Check of the nut on the sludge valve Drwg. No. L 242.7100-04.00 for proper locking</i>                      |
| Z 242L/26a             | 10. 10. 1997         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>  | Reedice českého „Návodu pro údržbu Z 242L – část II“<br><i>Reissue of the Czech version of „Z242L Maintenance Manual – Vol. II“</i>  |

| Číslo                 | Datum vydání                   | Týká se  | O b s a h  |
|-----------------------|--------------------------------|--|--|
| No.                   | Date of issue                  | Applicable to  | C o n t e n t  |
| Z 242L/27a<br>–Rev.2  | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242L/52a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/52a</i>  |
| Z 242L/28a            | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242L/37a ; Z 242L/38a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/37a ; Z 242L/38a</i>                      |
| Z 242L/29a            | 19. 06. 1998                   | let. Z 242L do v.č. 0708 včetně<br>Z 242L a/c up to S/N 0708 incl. | Oprava kontrolního bloku<br><i>Occurrence of the checking block L 143.8521 damage in operation</i>                             |
| Z 242L/30a            | 1. 05. 1998                    | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                      | Reedice anglické verze Návodu pro údržbu – část II.<br><i>Reissue of English version „Z 242L Maintenance Manual – Vol. II“</i> |
| Z 242L/31a            | 7. 08. 1998                    | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                      | Změna Omezení letové způsobilosti<br><i>Revision of the Airworthiness limitations</i>  |
| Z 242L/32a            |                                | <i>dosud nebyl vydán<br/>not issued yet</i>                        |  |
| Z 242L/33a            | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242L/37a; Z 242L/38a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/37a ; Z 242L/38a</i>                       |
| Z 242L/34a            | 6. 01. 2000                    | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                      | Vyvrtnání od vzdušňovacího otvoru do záslepek sond statického tlaku<br><i>Drilling of vent holes into plugs</i>                |
| Z 242L/35a            |                                | <i>dosud nebyl vydán<br/>not issued yet</i>                        |  |
| Z 242L/36a            | 20. 03. 2000                   | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                      | Změna průvodní dokumentace letounů Z 242 L<br><i>Revision of Z 242 L a/c accompanying documentation</i>                        |
| Z 242L/37a<br>- Rev.1 | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242L/51a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/51a</i>  |
| Z 242L/38a<br>- Rev.1 | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242L/52a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/52a</i>  |
| Z 242L/39a            | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242L/44a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/44a</i>  |

| <b>Číslo</b>      | <b>Datum vydání</b>            | <b>Týká se</b>   | <b>O b s a h</b>  |
|-------------------|--------------------------------|--|---|
| <b>No.</b>        | <b>Date of issue</b>           | <b>Applicable to</b>   | <b>C o n t e n t</b>  |
| Z 242L/40a        | 13. 04. 2001                   | let. Z 242L do v.č. 0735 včetně<br><i>Z 242L a/c up to S/N 0735 incl.</i>  | Prodloužení provozní životnosti všech vysokotlakých a nízkotlakých hadic v systému instalace brzd, olejové a palivové instalace letounu na 10 let<br><i>Extension service life time of all high pressure and low-pressure hoses in the brakes, oil and fuel aircraft installations to the 10 years</i>                      |
| Z 242L/41a        | 26. 02. 2002                   | všech let. Z 242L vybavených vrtulí Hartzell HC-C3YR-4BF/FC 6890<br><i>all Z 242L a/c with Hartzell HC-C3YR-4BF/FC 6890 propeller equipped</i> | V dodatcích č. 3 letové příručky letounu Z 242L bylo doplněno chybějící seřízení vrtule v rámci motorové zkoušky<br><i>In the supplements No. 3 of the Z 242L aircraft Flight Manual was implementation within the Engine check the missing of adjustment of propeller</i>  |
| Z 242L/42a        | 7. 10. 2002                    | let. Z 242L<br><br><i>all Z 242L a/c</i>   | Možnost uvolnění trubky v sestavě T – kusů č.v. L 242.7100-06.00, resp. L 242.7600-06.00 a kolena č.v. L 242.7100-05.00 v olejové soustavě letounu<br><i>Possibility of tube loosening in „Tee“ assembly, P/N L 242.7100-06.00 or L 242.7600-06.00 and in „Elbow“ assembly, P/N L 242.7100-05.00 in aircraft oil system</i> |
| Z 242L/43a        | 29. 11. 2002                   | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Konstrukční úpravy, formální úpravy<br><i>Design modification, design adaptations</i>   |
| <b>Z 242L/44a</b> | <b>nahrazen<br/>superseded</b> |  | <b>Nahrazen bulletinem Z 242L/52a<br/>Superseded by the Bulletin Z 242L/52a</b>   |
| Z 242L/45a        | 15. 08. 2003                   | let. Z 242L<br><br><i>all Z 242L a/c</i>   | Doplnění seznamu celků s limitovanou dobou provozu pro provoz letounů nad 5500 letových hodin. Formální úpravy průvodní technické dokumentace<br><i>Supplement of list of parts with limited operation time for aircraft operation over 5500 flight hours. Formal procedure of the accompanying technical documentation</i> |

| <b>Číslo</b>      | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>   | <b>O b s a h</b>  |
|-------------------|----------------------|--|---|
| <b>No.</b>        | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>   | <b>C o n t e n t</b>  |
| Z 242L/46a-Rev. 1 | 14. 01. 2005         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Provoz předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu<br><i>On-condition operation for nose landing gear type 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7</i>  |
| Z 242L/47a        | 20.06.2006           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů<br><i>Formal procedure of the accompanying technical documentation on the basis of operator's notice from aircraft operation</i> |
| Z 242L/48a-Rev.2  | 16.01.2013           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Vydání nové verze Letové příručky letounu Z 242L dle specifikace GAMA1<br><i>Issue of new Z 242L Aircraft Flight Manual, acc. To GAMA1 specification</i>  |
| Z 242L/49a        | 15.02.2007           | let. Z 242L v.č. 0490, 0541, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659<br><i>Z 242L a/c, S/N 0490, 0541, 0651, 0652, 0653, 0654, 0655, 0656, 0657, 0658, 0659</i> | Omezení akrobatických obrátů ve třídě cvičné<br><i>Acrobatic maneuvers in Utility category limitations</i>  |
| Z 242L/50a        | 14.12.2006           | let. Z 242L vybavených vlečným zařízením MORAVAN<br><i>all Z 242L a/c with MORAVAN Glider Towing Equipment installation</i>  | Revidování Dodatků Letové příručky letounu Z 242L pro vlečné zařízení<br><i>Revision of supplements of the Z 242L aircraft Flight Manual for towing gear</i>  |
| Z 242L/51a        | 8. 3. 2007           | let. Z 242L s nezesílenými křídly<br><i>all Z 242L a/c with unstrengthened wings</i>   | Provoz letounů s nezesílenými křídly<br><i>Operation of aircraft with unstrengthened wings</i>  |

| Číslo                                   | Datum vydání  | Týká se  |   | Obsah   |
|---|---------------|--|---|---|
| No.                                     | Date of issue | Applicable to  |   | Content   |
| Z 242L/52a                              | 8. 3. 2007    | let. Z 242L se zesílenými křídly<br><i>all Z 242L a/c with strengthened wings</i>  | NU1-Rev.17<br>NU2 -Rev.8<br>MM1-Rev.17<br>MM2-Rev.7 | Provoz letounů se zesílenými křídly<br><i>Operation of aircraft with strengthened wings</i>   |
| Z 242 L/52a<br>Doplněk 1<br>Supplement1 | 13. 1. 2017   | let. Z 242L se zesílenými křídly bez instalace AMU1<br><i>all Z 242L a/c with strengthened wings without AMU1 installation</i> |   | Úprava limitů provozu letounů bez instalace registračního akcelerometru AMU1<br><i>Modification of operation limits for the aircraft without AMU1 registration accelerometer AMU1</i>   |
| Z 242 L/52a<br>Doplněk 2<br>Supplement2 | 29. 9. 2017   | let. Z 242L se zesílenými křídly bez instalace AMU1<br><i>all Z 242L a/c with strengthened wings without AMU1 installation</i> |   | Úprava podmínek dodatečné instalace registračního akcelerometru AMU1 bez současné výměny křídel<br><i>Modification of condition for additional installation of AMU1 registration accelerometer without contemporaneous wing replacement</i> |
| Z 242L/53a                              | 10. 4. 2007   | let. Z 242L s registračním akcelerometrem AMU 1<br><i>all Z 242L a/c with AMU 1 Acceleration Monitoring Unit installed</i>     |   | Revidování Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1<br><i>Revision of the Methods of data processing procedure for AMU 1.01 Acceleration Monitoring Unit</i>  |
| Z 242L/54a                              |               | dosud nebyl vydán<br><i>not issued yet</i>   |   |   |
| Z 242L/55a                              | 29. 1. 2010   | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | NU1-Rev.18<br>NU2-Rev.9<br>MM1-Rev.18<br>MM2-Rev.8  | Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů<br><i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i>     |



| <b>Číslo</b>      | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>   |                        | <b>O b s a h</b>  |
|-------------------|----------------------|--|------------------------|---|
| <b>No.</b>        | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>   |                        | <b>C o n t e n t</b>  |
| Z 242L/56a        | 6. 4. 2010           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   |                        | Vydání dodatku Letové příručky pro Nouzový vysílač polohy ELT Me-406 schválený agenturou EASA<br><i>Issue of Supplement of Aircraft Flight Manual for Emergency Locator Transmitter ELT Me-406, approved by EASA</i>                    |
| <i>Z 242L/57a</i> |                      | <i>dosud nebyl vydán<br/>not issued yet</i>  |                        |   |
| Z 242L/58a        | 06. 05. 2010         | let. Z 242L s registračním akcelerometrem AMU 1<br><i>all Z 242L a/c with AMU 1 Acceleration Monitoring Unit installed</i> |                        | Vydání revidované příručky „Předpis pro údržbu a opravy registračního akcelerometru AMU1.01“<br><i>Issue of revised manual „AMU1.01 Acceleration Monitoring Unit Maintenance and Repair Manual“</i>                                     |
| Z 242L/59a        | 23. 09. 2010         | let. Z 242L s registračním akcelerometrem AMU 1<br><i>all Z 242L a/c with AMU 1 Acceleration Monitoring Unit installed</i> |                        | Revidování Metodiky stahování dat z registračního akcelerometru AMU 1<br><i>Revision of the Methods of data processing procedure for AMU 1.01 Acceleration Monitoring Unit</i>  |
| Z 242L/60a        | 10. 12. 2010         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | NU1-Rev19<br>MMI-Rev19 | Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů<br><i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i> |
| Z 242L/61a        | 04.05.2011           | let. Z 242L do v.č. 0659 včetně<br><i>Z 242L a/c up to S/N 0659 incl.</i>  |                        | Úprava chybné uvedené rychlosti $V_{NO}$<br><i>Revision of fault mentioned airspeed <math>V_{NO}</math></i>   |

| <b>Číslo</b>        | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>  |  | <b>O b s a h</b>  |
|---------------------|----------------------|---|--|---|
| <b>No.</b>          | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>  |  | <b>C o n t e n t</b>  |
| Z 242L/62a          | 01.06.2013           | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 | LP-Rev.1<br>NU1-Rev.20                               | Akrobatické křídla – změna provozních omezení letounu<br><i>Acrobatic wings – change of aircraft airworthiness limitations</i>  |
| Z 242 L/62a<br>Rev1 | 15.1.2015            | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 | NU2-Rev.10<br>FM-Rev.1<br>MM1-Rev.20<br>MM2-Rev.9    | Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů<br><i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i> |
| Z 242 L/63a         | 28.5.2014            | let. Z 242L v.č. 0741-0799<br>Z 242L S/N 0741-0799            | NU2-Rev.11<br>MM2-Rev.10                             | Pootočení objímek závěsu pojistky v ovládní parkovací brzdy<br><i>Rotation of clamp of attached lock in Parking brake installation</i>  |
| Z 242 L/64a         | 24.10.2014           | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 | NU1-Rev.21<br>NU2-Rev.12<br>MM1-Rev.21<br>MM2-Rev.11 | Výměna prasklého skla kabiny<br><i>Replacement of broken glass of cockpit canopy</i>  |
| Z 242 L/65a         | 13.01.2017           | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 | NU1-Rev.22<br>MM1-Rev.22                             | Změna omezení letové způsobilosti letounů<br><i>Change of aircraft airworthiness limitations</i>  |
| Z 242 L/66a         | 10.06.2016           | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 | LP-Rev.2<br>NU1-Rev.23<br>FM-Rev.2<br>MM1-Rev.23     | Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů<br><i>Formal corrections of the accompanying technical documentation on the basis of operator's comments from aircraft operation</i> |
| Z 242 L/67a         | 27.07.2016           | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 |  | Možnost výskytu praskliny v okolí závěsu stupačky L/P<br><i>Possibility of crack detection around the L.H./R.H. footstep bracket</i>  |
| Z 242 L/68a         | 20.03.2017           | Z 242 L, v.č. 0814, 0817-0822<br>Z 242 L, S/N 0814, 0817-0822 |  | Provedení prohlídky a výměna dílce Pružina<br><i>Inspection and replacement of Spring part</i>  |
| Z 242 L/69a         | 25.02.2017           | let. Z 242L<br>all Z 242L a/c                                 | LP-Rev.3<br>FM-Rev.3                                 | Formální opravy textu Letové příručky<br><i>Formal correction of Airplane Flight Manual</i>   |

**B) Seznam informačních servisních bulletinů / List of Informative Service Bulletins**

| <b>Číslo</b>    | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>   | <b>O b s a h</b>  |
|-----------------|----------------------|--|---|
| <b>No.</b>      | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>   | <b>C o n t e n t</b>  |
| Z 242L/1b-Rev.1 | 26. 09. 2018         | let. Z 242L bez vlečného zařízení<br><i>Z 242L a/c without towing equipment</i>  | Provedení dodatečné zástavby vlečného zařízení na letoun<br><i>Performing of additional installation on the aircraft</i>  |
| Z 242L/2b       | 06. 12. 1993         | let. Z 242L do v.č. 0659 včetně<br><i>Z 242L a/c, up to S/N 0659 incl.</i>   | Úprava zástavby teploměrů Rn 45<br><i>Modifying the RH 45 thermometer attachment</i>  |
| Z 242L/3b       | 11. 11. 1994         | let. Z 242L v.č. 0651, 0652, 0653, 0655, 0657, 0658, 0659<br><i>Z 242L a/c, S/N 0651, 0652, 0653, 0655, 0657, 0658, 0659</i> | Výměna laminátového spodního krytu za kryt plechový<br><i>Replacement of composite cover with the metal sheet cover</i>   |
| Z 242L/4b       | 23. 01. 1996         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Reedice publikace „Album rozměrů, regulátor a vůlí Z 242L“<br><i>Re-edition of „Z 242L Table of Dimensions, Limits and Clearances“</i>                                      |
| Z 242L/5b       | 19. 09. 1996         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Možnost použití nových kol podvozku s pneu GOODYEAR<br><i>Possibility to use new landing gear wheel provided with GOODYEAR tires</i>  |
| Z 242L/6b       | 26. 07. 1996         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>   | Zástavba vrtule Hartzell<br><i>Installation of Hartzell propeller</i>   |
| Z 242L/7b       | 06. 05. 1996         | vybraných let. Z 242L<br><i>selected Z 242L a/c</i>  | Měření provozního zatížení letounu<br><i>Operation load aircraft measurement</i>  |
| Z 242L/8b       | 05. 03. 1997         | let. Z 242L do v.č. 0689 včetně<br><i>Z 242L a/c, up to S/N 0689 incl.</i>   | Náhrada majáku WHELEN WRML majákem FS 4400 od výrobce UNIVERSAL CORP.<br><i>Replacement of the Whelen WRML rigi with the FS 4400 beacon manufactured by Universal Corp.</i> |
| Z 242L/9b       | 20. 06. 1997         | let. Z 242L do v.č. 0760 včetně<br><i>Z 242L a/c, up to S/N 0760 incl.</i>   | Výměna původního tělesa kontaktu<br><i>Replacement of the original contact body</i>   |

| Číslo      | Datum vydání                   | Týká se  | O b s a h  |
|------------|--------------------------------|--|--|
| No.        | Date of issue                  | Applicable to  | C o n t e n t  |
| Z 242L/10b | <i>nahrazen<br/>superseded</i> |  | <i>Nahrazen bulletinem Z 242/29a<br/>Superseded by the Bulletin Z242L/29a</i>  |
| Z 242L/11b | 08. 10. 1998                   | let. Z 242L do v.č. 0730 včetně<br><i>Z 242L a/c, up to S/N 0730 incl.</i> | Náhrada odkalovacího ventilu olejové soustavy<br><i>Substitution of oil sludge valve</i>   |
| Z 242L/12b | 10. 03. 2000                   | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                                       | Náhrada hasicího přístroje<br><i>Replacement of the fire extinguisher</i>  |
| Z 242L/13b |                                | <b>dosud nebyl vydán</b><br><b>not issued yet</b>                          |  |
| Z 242L/14b | 24. 11. 2005                   | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                                       | Doplnění nových konstrukčních skupin a zapracování formálních nedostatků do Katalogu náhradních dílů letounu Z 242L<br><i>Implementation of new design groups and incorporation of formal faults in Z 242L Aircraft Illustrated Parts Catalog</i>                |
| Z 242L/15b | 7. 06. 2006                    | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                                       | Vydání Revize č. 2 Příručky bez generálních oprav předového podvozku typu 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7<br><i>Issue of Revision No. 2 of the Maintenance and Operation Manual on condition of the nose landing gear type 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7</i> |
| Z 242L/16b | 23. 04. 2008                   | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                                       | Vydání příručky pro opravy bezpečnostních pásů<br><i>Issue of Repair Manual for aircraft safety belts</i>  |
| Z 242L/17b | 22. 04. 2009                   | let. Z 242L ,v.č. 0788<br><i>Z 242L a/c, S/N 0788</i>                      | Bulletin je vydán pouze v anglickém jazyce<br><i>Change of Generator light to red colour</i>   |
| Z 242L/18b | 19. 10. 2009                   | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                                       | Vydání nové verze KND letounu Z 242 L<br><i>Issue of new version of Z 242 L aircraft Illustrated Parts Catalog</i>   |

| <b>Číslo</b>       | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>  | <b>O b s a h</b>   |
|--------------------|----------------------|---|--|
| <b>No.</b>         | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>  | <b>C o n t e n t</b>   |
| Z 242L/19b         | 21. 06. 2010         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | Zavedení nového systému údržby letounů Z 242L s prováděním 100 hod./ročních prohlídek<br><i>Introduction of new maintenance system based on performing the 100 hour/1 year inspections of the Z 242L aircraft</i>  |
| Z 242L/20b         | 12. 02. 2010         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | Vydání Revize č. 3 Příručky bez generálních oprav předového podvozku typu 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7<br><i>Issue of Revision No. 3 of the Maintenance and Operation Manual on condition of the nose landing gear type 793-HPK-185-19; 793-HPK-185-19-7</i> |
| Z 242L/21b         | 26. 03. 2014         | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | Zamezení možnosti výpadku přepětové ochrany regulátoru alternátoru<br><i>Elimination of possibility overvoltage protection of alternator</i>   |
| Z 242 L/22b        | 28.04.2014           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | Výměna regulátoru Woodward za regulátor vrtule Hartzell<br><i>Replacement of Woodward propeller governor with Hartzell</i>   |
| Z 242 L/23b        | 02.05.2014           | let. Z 242L v.č. 0741-0760<br><i>all Z 242L S/N 0741-0760</i> | Výměna pinů v kontrolním bloku L143.8521 na provedení L143.8521B<br><i>Pin replacement in control unit L143.8521</i>   |
| <b>Z 242 L/24b</b> |                      | <b>dosud nebyl vydán</b><br><i>not issued yet</i>             |  |
| Z 242 L/25b        | 30.11.2015           | let. Z 242L v.č. 0651-0791<br><i>all Z 242L S/N 0651-0791</i> | Přestavba tavných pojistek na pojistky typu KLIXON<br><i>Retrofitting KLIXON circuit breakers instead of blow fuses</i>  |
| Z 242L/26b         | 15.3.2017            | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | Vydání nového plnicího zařízení brzd (náhrada za původně používaný)<br><i>Issue of new brake filling device (substitute)</i>   |
| Z 242 L/27b        | 07.11.2017           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | Převydání Závazného bulletinu Z242L/69a jako informační<br><i>Reissue of Mandatory Service Bulletin Z242L/69a as Information Bulletin</i>  |
| Z 242 L/28b        | 19.12.2018           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i>                          | LP-Rev.4<br>FM-Rev. 4<br>Revize seznamu vybavení (KOEL)<br><i>Revision of Kind of equipment list (KOEL)</i>  |

| <b>Číslo</b> | <b>Datum vydání</b>  | <b>Týká se</b>                       | <b>O b s a h</b>   |
|--------------|----------------------|--------------------------------------|--|
| <b>No.</b>   | <b>Date of issue</b> | <b>Applicable to</b>                 | <b>C o n t e n t</b>   |
| Z 242 L/29b  | 27.07.2018           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i> | Oprava ulomené konzoly pro upevnění odvodušnovací trubky motoru<br><i>Repair of broken console for engine vent pipe fixing</i>   |
| Z 242 L/30b  | 24.09.2018           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i> | Oprava poškozené páky regulátoru vrtule Hartzell<br><i>Repair of damaged Hartzell propeller governor control lever</i>   |
| Z 242 L/31b  | 25.01.2019           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i> | Informace o náhradě palubního hasicího přístroje T1H přístrojem P-3<br><i>Information about T1H fire extinguisher replacement by P-3 fire extinguisher</i>   |
| Z 242 L/32b  | 01.10.2019           | let. Z 242L<br><i>all Z 242L a/c</i> | Vydání nové verze KND letounu Z 242 L + související změna systému a politiky objednávání náhradních dílů<br><i>Issue of a new version of the Z 242 L aircraft Illustrated Parts Catalogue and related change in the system spare parts ordering policy</i> |