

**ZLIN AERO a.s.**  
Letiště 1887  
765 02 Otrokovice



**SEZNAM SERVISNÍCH DOPISŮ LETOUNŮ ZLIN**  
**LIST OF SERVICE LETTERS OF ZLIN AIRCRAFT'S**

*Obsah / Content:*

*Strana / Page:*

*Seznam servisních dopisů  
List of Service Letters*

*2 - 21*

*Vypracoval / Elaborated : Lubomír Januška,  
Vedoucí odd. dokumentace / Head of Documentation Dpt.*

*Datum vydání / Date of issue: 30.4.2024*

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 1	9. 1. 1996	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Otáčkoměr motoru <i>R.P.M. indicator</i>
L 2	9. 1. 1996	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Elektrické palivové čerpadlo <i>Electrical Fuel Pump</i>
L 3	9. 2. 1996	všech Z 142C, Z 242L, Z 143L <i>all Z 142C, Z 242L, Z 143L a/c</i>	CZ ENG	Západka řídicí páky P/N C 142.4118-00.00 <i>The Control stick pawl P/N C 142.4118-00.00</i>
L 4	15. 2. 1996	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Rychloměr se signalizací pádové rychlosti <i>Airspeed indicator with stall warning device</i>
L 5	2. 4. 1996	všech Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 43, Z 142, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T <i>all Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 43, Z 142, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T a/c</i>	CZ ENG	Hasicí přístroje V 0,5, B 1L, B 1,75 <i>Fire extinguishers V 0,5, B 1L, B 1,75</i>
L 6	19. 6. 1996	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L a/c</i>	CZ ENG	Bez-osinková obložení brzd <i>Non asbestos brake linings</i>
L 7	11. 6. 1996	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50M, Z 50LA, Z 50LE, Z 50LS, Z 50LX, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 142C-AF, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50M, Z 50LA, Z 50LE, Z 50LS, Z 50LX, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T a/c</i>	CZ ENG	Prodloužení skladovací doby pryžových hadic <i>Prolongation of shelf life of rubber hose</i>

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L 8	zrušen <i>cancelled</i>			
L 9	zrušen <i>cancelled</i>			
L 10	25. 1. 1997	všech Z 242L, Z 143L, Z 142C-AF <i>all Z 242L, Z 143L, Z 142C-AF a/c</i>	CZ ENG	Regulátor napětí Lamar B-00368-XX <i>Lamar B-00368-XX Alternator Control</i>
L 11	31. 1. 1997	všech Z 42, Z 42MU, Z 142, Z142C, Z 142C-AF, Z 43, Z 43M <i>all Z 42, Z 42MU, Z 142, Z142C, Z 142C-AF, Z 43, Z 43M a/c</i>	CZ ENG	Nové provedení palivového čističe s ručním čerpadlem LUN 7620.01-8 <i>Modification of the LUN 7620.01-8 fuel strainer with the hand pump</i>
L 12	18. 3. 1997	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Zjednodušení údržby letounů Z 142C-AF při provádění prohlídek typu B
L 13	nevydán <i>not issued</i>			
L 14	11. 6. 1997	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Nové provedení vzpěry ve výfukové soustavě <i>New modified strut in the exhaust system</i>
L 15	zrušen <i>cancelled</i>			
L 16	zrušen <i>cancelled</i>			
L 17	22. 9. 1997	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Údržba palivoměrů
L 18	2. 10. 1997	všech Z 242L  <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Zjednodušení údržby letounů Z 242L předepsané při prohlídce typu C (po každých 1500 hodinách) <i>Simplification of the Z 242 L aircraft maintenance at the Type C inspection (after each 1500 hours)</i>

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 19	8. 10. 1997	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L</i>	CZ ENG	Kola a brzdy uvedených letounů <i>Wheels and brakes of above mentioned aircraft</i>
L 20	21. 11. 1997	všech Z 142C, Z 142C-AF <i>all Z 142C, Z 142C-AF a/c</i>	CZ ENG	Zjednodušení údržby letounů Z142C a Z142C-AF předepsané při prohlídce typu C (po každých 1500 hodinách) <i>Simplification of the Z 142 C and Z 142C-AF aircraft maintenance at the Type C inspection (after each 1500 hours)</i>
L 21	18. 12. 1997	všech Z 143L, Z 143 L-EAF <i>all Z 143L, Z 143 L-EAF a/c</i>	CZ ENG	Mazání převodu spouštěče motoru a kontrola komprese motoru <i>Greasing the engine starter gear and checking the engine compression</i>
L 22	9. 1. 1998	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Mazání převodu spouštěče motoru a kontrola komprese motoru <i>Greasing the engine starter gear and checking the engine compression</i>
L 23	10. 4. 1998	všech Z 143L, Z 143 L-EAF <i>all Z 143L, Z 143 L-EAF a/c</i>	CZ ENG	Zjednodušení údržby letounů Z 143L a Z 143L-EAF předepsané při prohlídce typu C (po každých 1500 hodinách) <i>Simplification of the Z 143L and Z 143L-EAF aircraft maintenance at the Type C inspection (after each 1500 hours)</i>
L 24	zrušen <i>cancelled</i>			
L 25	28. 8. 1998	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	CZ ENG	Generální opravy příďového podvozku letounu Z 242L <i>Nose landing gear overhauls of the Z 242L aircraft</i>
L 26 Rev. 2	zrušen <i>cancelled</i>			

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 27	15. 1. 1999	Z 242L, v.č. 0541, 0651 – 0670 <i>Z 242L, S/N 0541, 0651-0670</i>	ENG	Možná výměna rychloměru se signalizací pádové rychlosti (navazuje na Servisní dopis č. 4) – pouze v anglickém jazyce <i>Possible replacement of airspeed indicator with stall warning device (explanation of Service Letter No. 4)</i>
L 28	2. 2. 1999	Z 242L, v.č. 0541, 0651-0659 <i>Z 242L, S/N 0541, 0651-0659</i>	CZ ENG	Dočasná úprava původní verze Letové příručky v angličtině (bez č. dok) – schválené pro první letouny Z 242L dokumentem ÚCL č. 2340/814/92/Vy <i>Temporary modification of the Flight Manual original version (without Doc. No.) – approved for the first Z 242L aircraft by CAA document No. 2340/814/92/Vy</i>
L 29	24. 9. 1999	všech Z 242L, do v.č. 0735 včetně <i>all Z 242L, up to S/N 0735 incl.</i>	CZ ENG	Náhrada hadic v olejové soustavě <i>Replacement of the hoses of oil system</i>
L 30	7. 1. 2000	všech Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C do v.č. 0560 včetně, Z 242L <i>all Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C up to S/N 0560 incl., Z 242L</i>	CZ ENG	Vyjádření výrobce k AD č. CAA-AD-T-125/1999 a CAA-AD-T-126/1999 – není určen k všeobecné distribuci <i>The manufacturer statement to AD No. CAA-AD-T-125/1999 a CAA-AD-T-126/1999 – no official distribution</i>
L 31	18. 1. 2000	všech Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C do v.č. 0560 včetně	CZ	Získání přehledu zájmu provozovatelů výše uvedených letounů o převod do kategorie „U“ nebo „A“ – distribuce pouze Slovensko
L 32 Rev.1	zrušen <i>cancelled</i>			
L 33	nevydán <i>not issued</i>			
L 34	zrušen <i>cancelled</i>			
L 35	zrušen <i>cancelled</i>			

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 36	27. 9. 2000	Z 242L, v.č. 0687  Z 242L, S/N 0687	CZ  ENG	Změna doby technického života hadic MoN 1818.2 a hadic ČSN 13 7822.1  <i>Change of MoN 1818.2 and ČSN 13 7822.1 hoses technical life</i>
L 37	3. 11. 2000	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 43, Z 242L, Z 143L <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 43, Z 242L, Z 143L a/c</i>	CZ  ENG	Náhrada vzdušnice Barum 420x150 V561 vzdušnicí GoodYear 6.00-6 (TR-67)  <i>Barum 420 x 150 V561 tube substitution by GoodYear 6.00-6 (TR-67) tube</i>
L 38	zrušen <i>cancelled</i>			
L 39	20. 4. 2001	všech Z 42, 42MU a Z 142 <i>all Z 42, 42MU a Z 142</i>	CZ  ENG	Zrušení platnosti Informačního bulletinu Z 42/14 a Z 142/5  <i>Cancel of validity of the Information bulletin Z 42/14 and Z 142/5</i>
L 40	30. 5. 2001	Z 242L, v.č. 0659  Z 242L, S/N 0659	CZ  ENG	Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy, tlakoměru plnění motoru a odvětrání palivových nádrží  <i>Limit of service life of the hoses of Pitot-static, manifold pressure hoses and fuel tank venting</i>
L 41	20. 5. 2001	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 41	20. 5. 2001	<i>all Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M a/c</i>	ENG	<i>Limit of service life of the Pitot-static hoses</i>
L 42	1. 12. 2001	všech Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43  <i>all Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43 a/c</i>	CZ  ENG	Zrušení a nahrazení některých jazykových mutací průvodní dokumentace letounů  <i>Cancel and replacement some language version of aircraft accompanying documentation</i>
L 43	7. 1. 2002	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2002





Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L 49	3. 6. 2002	Z 242L, v.č. 0697, 0698  Z 242L, S/N 0697, 0698	CZ  ENG	Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy, tlakoměru plnění motoru a odvodu palivových nádrží <i>Limit of service life of the hoses of Pitot-static, manifold pressure hoses and fuel tank venting</i>
L 50 Rev. 1	6. 8. 2002	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K <i>all Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K a/c</i>	CZ  ENG	Správný způsob montáže korunové matice M6 na čep výškového kormidla v konstrukčním uzlu spojujícím předlohu řízení s výškovým kormidlem  <i>Correct assembly of M6 castle nut to elevator pin in construction point connecting steering template with elevator</i>
L 51	8. 7. 2002	Z 242L, v.č. 0734, 0735, 0736, 0737 Z 242L, S/N 0734, 0735, 0736, 0737	CZ ENG	Zvýšení životnosti letounu <i>Safe life limit</i>
L 52 Rev. 1	17. 10. 2002	Z 242L, v.č. 0728 Z 242L, S/N 0728	CZ ENG	Podmínky dalšího provozu letounu <i>Conditions for further aircraft operation</i>
L 53 Rev. 1	<i>zrušen cancelled</i>			
L 54	14. 7. 2002	Z 242L, v.č. 0731 Z 242L, S/N 0731	CZ ENG	Prodloužení periody pro „C“ prohlídku <i>Change of „C“ inspection period</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 55 Rev. 1	zrušen <i>cancelled</i>			
L 56	nevydán <i>not issued</i>			
L 57	14. 10. 2002	Z 242L, v.č. 0749 – 0754, 0757 – 0760 Z 242L, S/N 0749 – 0754, 0757 – 0760	CZ ENG	Oprava trhliny v potahu výškového kormidla <i>A repair of a crack in elevator skin</i>
L 58	18. 10. 2002	Z 43, v.č. 0014	CZ	Kontrola povrchu při provádění 100 hod. prohlídek
L 59	28. 11. 2002	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2003
L 60	nevydán <i>not issued</i>			
L 61	16. 1. 2003	Z 242L, v.č. 0730, 0731 Z 242L, S/N 0730, 0731	CZ ENG	Podmínky provozu letounu s AMU1 <i>Conditions for further aircraft operation after AMU 1 installation</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 62	28. 1. 2003	Z 242L, v.č. 0696 Z 242L, S/N 0696	CZ ENG	Modifikace olejového odvodušňovacího systému proti zamrznutí <i>Modification of the oil venting system to prevent from freezing at very cold weather</i>
L 63	zrušen <i>cancelled</i>			
L 64	12. 5. 2003	Z 242L, v.č. 0734, 0735, 0740 Z 242L, S/N 0734, 0735, 0740	CZ ENG	Prodloužení provozu předového podvozku <i>Permission of increasing the limit for the prescribed 793-HPK-185-19 nose landing gear</i>
L 65	nevydán <i>not issued</i>			
L 66	22. 8. 2003	Z 242L, v.č. 0760 Z 242L, S/N 0760	CZ ENG	Provoz letounu po prohlídce motoru Lycoming <i>Aircraft operation after engine inspection at Lycoming</i>
L 67	zrušen <i>cancelled</i>			
L 68	zrušen <i>cancelled</i>			
L 69	3. 2. 2004	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2004

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L 70	nevydán <i>not issued</i>			
L 71 Rev. 1	18.8.2011	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0744, 0745, 0746 Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0744, 0745, 0746	CZ ENG	Provozní omezení – životnost příďového podvozku <i>Operating limitations – nose landing gear safe life limit</i>
L 72	25. 2. 2004	všech Z 126, Z 226, Z 326, Z 526, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LE, Z 50LX, Z 50M, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T <i>all Z 126, Z 226, Z 326, Z 526, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LE, Z 50LX, Z 50M, Z 37T, Z 37T-2, Z 137T a/c</i>	CZ ENG	Zrušení Instrukcí pro zachování letové způsobilosti <i>Cancellation of Instructions for continued airworthiness</i>
L 73	2. 4. 2004	Z 42M, v.č. 0190	CZ	Prodloužení životnosti noh hlavního podvozku
L 74	23. 6. 2004	Z 242L, v.č. 0665-0667, 0704-0708 Z 242L, S/N 0665-0667, 0704-0708	CZ ENG	Prodloužení životnosti pryžových hadic u zástavby tlakoměru plnění motoru, Pitot statické soustavy včetně vedení přístrojů <i>Prolongation of service life limit of the hoses of pitot-static system and manifold pressure gauge lines to instruments inclusive</i>
L 75	2. 7. 2004	Z 137T v.č. 032, 038	CZ	Vložení dodatku pro vleky kluzáků do Letové příručky Z 137T

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L 76	8. 7. 2004	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Povolení demontáže parkovací brzdy
L 77	19. 7. 2004	Z 242L, v.č. 0662, 0664, 0734, 0736, 0737, 0740 Z 242L, S/N 0662, 0664, 0734, 0736, 0737, 0740	CZ ENG	Povolení zvýšení limitu pro maximální zatížení sedačky <i>Permission of limit increase for maximum seat load</i>
L 78	nevydán <i>not issued</i>			
L 79-Rev. 1	4.11.2019	všech Z 242L <i>all Z 242L a/c</i>	ENG	<i>Possibility of CONCORDE RG 24-20 battery installation</i>
L80	zrušen <i>cancelled</i>			
L81	3. 1. 2005	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2005
L82	20. 1. 2005	všech Z142, Z142C, Z242L, Z143L vybavené větracími okénky WEISS <i>all Z142, Z142C, Z242L, Z143L a/c equipped with WEISS cooling wind.</i>	CZ ENG	Montáž pojistky k zamezení samovolného otevírání větrací klapky <i>Installation of locking hasp to prevent opening the flap during a flight spontaneously</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L83 Rev. 2	11. 5. 2012	Z 142C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Náhrada pryžových hadic hadicemi AEROQUIP a hadicí Semperit
L84	30. 3. 2005	Z43M, v.č. 0031	CZ	Zavedení systému údržby dle Příručky pro údržbu letounu Z 43, č. dok. 233.021 s Dodatkem č. 1 „Letoun Z 43 M“
L 85	15.6.2005	všech Z 50LX v.č. 0071-0074	CZ	Samojistné matice pro montáž křídla
L 86 Rev. 1	3. 3. 2008	Z 42M, v.č. 0181, Z 142 v.č. 0444, 0265, 0308, 0406, 0421, 0467	CZ	Přechod na systému údržby s prováděním bez GO draku letounu
L 87-Rev. 1	4.11.2019	všech Z 142, Z 142C <i>all Z 142, Z 142C a/c</i>	ENG	<i>Possibility of CONCORDE RG 24-20 battery installation</i>
L 88	1. 11. 2005	Z43, v.č. 0102, 0108, 0113	CZ	Náhrada původních pryžových hadic za hadice AEROQUIP
L 89	2. 3. 2006	Z142, v.č. 0310	CZ	Montáž větracích okének
L 90 Rev. 1	<i>zrušen cancelled</i>			
L 91	19. 2. 2007	Všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2007

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L 92	18.1.2007	Z 142, v.č. 0329, 0400	CZ	Přechod na systému údržby s prováděním bez GO draku letounu
L 93	29. 4. 2007	Z 143L v.č. 0005 <i>Z 143L, S/N 0005</i>	CZ ENG	Provozní omezení – zvýšení životnosti draku letounu <i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L 94 Rev. 1	20.9.2010	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M <i>all Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M</i>	CZ  ENG	Náhrada nízkotlakých pryžových hadic ČSN 13 7821, MoN 1819, MoN 1823, MoN 1824, a MoN 1825  <i>Possibility of replacement of low-pressure rubber hoses ČSN 13 7821, MoN 1819, MoN 1823, MoN 1824 and MoN 1825</i>
L 95 Rev. 1	18. 9. 2007	Z 242L, v.č. 0783-0787 <i>Z 242L, S/N 0783-0787</i>	CZ ENG	Provádění obrátů letounu v kategorii CVIČNÁ <i>Perform the acrobatic maneuvers in Utility category</i>
L 96	zrušen <i>cancelled</i>			

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	Obsah
No.	Date of issue	Applicable to	Version	Content
L 97	18. 2. 2008	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu pro rok 2008
L 98	29. 1. 2009	Z 242L, v.č. 0788 Z 242L, S/N 0788	CZ ENG	Provádění obrátů letounu v kategorii CVIČNÁ <i>Perform the acrobatic maneuvers in Utility category</i>
L 99 Rev. 2	1. 12. 2015	Z 242 L v.č. 0749, 0750, 0751, 0752, 0753, 0758, 0759, 0760, 0793-0807, 0809-0813	CZ ENG	Provádění obrátů letounu v kategorii CVIČNÁ <i>Perform the acrobatic maneuvers in Utility category</i>
L 100	nevydán <i>not issued</i>			
L 101-Rev.1	4.11.2019	všech Z 526, Z 726 <i>all Z 526, Z 726 a/c</i>	ENG	<i>Possibility of CONCORDE RG 24-20 battery installation</i>
L 102	22.10.2009	Z 242L, v.č. 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0745, 0746 Z 242L, S/N 0679, 0681, 0682, 0683, 0684, 0685, 0742, 0745, 0746	CZ ENG	Ochrana hadic v provozu letounu v zimním období <i>Hose protection in aircraft operation in winter condition</i>
L 103	18. 11. 2010	Z 242 L, v.č. 0788 Z 242 L, S/N 0788	CZ ENG	Zástavba druhého výškoměru <i>Installation of second altimeter</i>



<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L 104	23.11. 2010	Z 242 L, v.č. 0788 Z 242 L, S/N 0788	CZ ENG	Zástavba pojízďecího a přistávacího světlometu <i>Installation of landing and taxi light</i>
L 105 Rev. 1	18. 8. 2011	Z 242 L, v.č. 0679, 0682, 0684 Z 242 L, S/N 0679, 0682, 0684	CZ ENG	Provozní omezení – zvýšení životnosti draku letounu <i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L106	1. 11. 2011	Z 50LS, v.č. 045 Z 50LS, S/N 045	CZ ENG	Pryžové tlumiče přístrojové desky <i>Rubber dampers of the instrument board</i>
L 107	20. 6. 2012	Z 142C-AF, v.č. 0557, 0558, 0568	CZ	Prodloužení intervalu provedení prohlídky typu C o 100 hodin provozu
L108	13.11.2012	všech Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M, Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL, Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MS, Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526F, Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V, Z 726, Z 726K, Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 142C, Z 242L, Z 43, Z 143L, Z 143LSi, Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M	CZ	Technické prohlídky letounů ZLIN technickou komisí výrobce letounu
L109	10.1.2013	Všech provozovatelů letounu L39	CZ	Provádění GO mech. Sestav VS1 a VS2 ve výrobním závodě
L110	10.01.2013	Všech provozovatelů letounu L39	CZ	Provádění prohlídek kol a brzd ve výrobním závodě
L111	28.06.2013	Z 50LS, S/N 0034	ENG	<i>Repair and maintenance of detected cracks in root part of rear wing spar in left-hand part of the wing</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L112	07.07.2014	Z 242L, S/N 0665, 0666, 0667, 0704, 0707, 0708	ENG	<i>Repair of cracks on lower side of elevator skin</i>
L113	29.08.2014	Z 242 L, S/N 0801	CZ ENG	Postup pro výměnu skla posuvného krytu kabiny <i>Procedures for change of cockpit sliding canopy windshield</i>
L114	30.03.2014	Z 242 L, S/N 0681, 0685	ENG	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L115 Rev1	22.11.2016	Z 242L, S/N 0665; 0666, 0667, 0704, 0705, 0706, 0707, 0708	CZ ENG	Postupy opravy zjištěných prasklin v lemu přepážky zadní části trupu a zjištěných prasklin na konzole stupačky L/P <i>Repair procedures of detected cracks in bulkhead rim in rear part of fuselage and detected cracks on L.H. or R.H. footstep bracket</i>
L116	14.06.2017	Z242 L v.č.0665,0666,0667, 0704-0708 Z 143 L v.č. 0008, 0010	ENG	<i>The recommend upgrade of the Slovenian Z 242 L and Z 143 L aircraft fleet</i>
L117	30.09.2017	Z 242 L, S/N 0742	ENG	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L118	18.07.2018	Z242L S/N 0817, 0818, 0825, 0827	CZ ENG	Postup opravy odlomené konzoly připevňující trubku odvodu motoru k tlumiči výfuku <i>Repair procedure of broken console to secure the air vent tube to the exhaust silencer</i>
L119	26.10.2018	Z 242 L, S/N 0745, 0746	EN	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L120	04.03.2019	Z 242 L, S/N 0743, 0744	EN	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L121	22.03.2019	Z 142 C-AF, v.č. 0558	CZ	Povolení zkušebního provozu letounu s namontovaným filtrem L242.8510-02.00

Číslo	Datum vydání	Týká se	Mutace	O b s a h
No.	Date of issue	Applicable to	Version	C o n t e n t
L121-Rev.1	29.05.2019	Z 142 C-AF, v.č. 0551, 0556, 0557, 0558, 0559, 0566, 0567, 0568	CZ	Provoz letounů s namontovaným filtrem č.v. L242.8510-02.00
L122	nevydán <i>not issued</i>			
L123	26.5.2020	Z 143 Lsi, od v.č. 0061 a výše	CZ EN	Oznámení o schválení letounu Z 143 Lsi pro provádění výcviku PBN a provádění GPS LNAV přiblížení <i>Information about Z143Lsi aircraft approval for capable of conducting PBN training and performing GPS LNAV approaches</i>
L124	24.6.2020	Z 242 L, v.č. 0840	CZ EN	Povolení provozu letounu s novou pohonnou jednotkou AEIO-390-A1A6 <i>Permission to operate an aircraft with a Lycoming AEIO-390-A1A6 engine model</i>
L125	27.07.2020	Z 50 LS, v.č. 0050	CZ EN	Stanovení prohlídek letounu po provedené opravě <i>Determination of aircraft inspection after repair</i>
L126	10.12.2020	Z 242 L, S/N 0836	EN	<i>Replacement of the PA screws on the ventilation window with a stainless steel screws.</i>
L127	3.3.2021	Z 242 L, S/N 0840	EN	<i>Installation of auxiliary unit SLICK START BOOSTER</i>
L128	8.2.2021	Z 242 L, S/N 0837, 0838, 0839	EN	<i>Hose protection in aircraft operation in winter condition</i>
L129	23.03.2021	Z 242 L, S/N 0837, 0838, 0839	EN	<i>Battery TB-17 replacement</i>
L130	22.10.2021	L410 (mimo modelu L410 NG)	CZ	Pokyny a instrukce výrobce ohledně zavedení a výměny přítlačných desek na nové provedení u odběratele

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L131	27.07.2021	Z 242 L, S/N 0837, 0838, 0839	EN	<i>Corrective action to prevent hydraulic fluid leakage from the K 22-1200-7 brake</i>
L132	27.07.2021	Z 242 L, S/N 0844, 0845, 0846, 0847	EN	<i>Corrective action to prevent hydraulic fluid leakage from the K 22-1200-7 brake</i>
L133-Rev.1	4.3.2022	Z 242 L S/N 0852, 0853, 0854, 0855	EN	<i>Increase of technical safe life time and introduction of a new maintenance system for Z 242 L aircraft a instructions for AFM pages replacement</i>
L134	8.12.2021	Z 242 L S/N 0682, 0684	EN	<i>Operating limitations – increase of safe life limit</i>
L135	4.3.2022	Z 242 L S/N 0852, 0853, 0854, 0855	EN	<i>Corrective action of the aircraft manufacturer to prevent damage to the lower engine cover Drwg. No. Z242.6510-01.00</i>
L136-Rev.4	15.5.2023	Z 242 L S/N 0682, 0685, 0745	EN	<i>The repair instructions for detected cracks and defects</i>
L137	12.5.2022	Z 242 L S/N 0852, 0853, 0854, 0855	EN	<i>Permission to operate an aircraft with a Lycoming AEIO-390-AIA6 engine model</i>
L138-Rev.4	3.4.2023	Z 242 L S/N 0682, 0685, 0745	EN	<i>The repair instructions for other detected cracks and defects</i>
L139-Rev.1	3.11.2023	Z 242 L S/N 0787, 0786	EN	<i>The instruction repair for detected crack on the elevator</i>
L140	12.08.2022	Z 242 L S/N 0852, 0853, 0854, 0855	EN	<i>Modification of fuel tank venting</i>

<b>Číslo</b>	<b>Datum vydání</b>	<b>Týká se</b>	<b>Mutace</b>	<b>O b s a h</b>
<b>No.</b>	<b>Date of issue</b>	<b>Applicable to</b>	<b>Version</b>	<b>C o n t e n t</b>
L141	17.08.2022	Z 242 L S/N 0852, 0853, 0854, 0855	<i>EN</i>	<i>Permission of disassembly of cover and aircraft operation</i>
L142	10.10.2022	Z 242 L S/N 0852, 0853, 0854, 0855	<i>EN</i>	<i>Procedure for inspection main landing gear legs</i>
L143	<i>zrušen cancelled</i>			
L144-Rev.2	3.4.2023	Z 242 L S/N 0685	<i>EN</i>	<i>The repair instructions for detected cracks and defects</i>
L145	<i>nevydán not issued</i>			
L146	<i>nevydán not issued</i>			
L147	14.3.2024	Z 242 L v Sault College <i>Z 242 L in Sault College</i>	<i>EN</i>	<i>Reporting of occurrence - broken main pin of hinge of the wings</i>
L148	30.4.2024	Všech Z 242 L <i>All Z 242 L a/c</i>	<i>EN</i>	<i>Notice of main pins technical lifetime and rules for maintenance and replacement of main pins of hinge of the wings</i>