

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/62a

S VLVEM NA ZPŮSOBILOST
Technický obsah dokumentu
schválen EASA č. 10045759

- 1. DATUM:** 1. 6. 2013
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L.
- 3. DŮVOD:** Změna omezení letové způsobilosti v průvodní dokumentaci letounu v souvislosti se schválením nových „akrobatických“ křídel letounu Z 242 L.
- 4. OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounu Z 242L.
POZNÁMKA:
Podmínky pro instalaci nových „akrobatických“ křídel na nové letouny a na letouny v provozu budou vydány formou individuálně vydaného Informačního bulletinu Z242 L/24b.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I (č. dok.003.021.1) - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 0-3, 0-4, 0-6, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6
 - vložte nové listy Revize č. 20 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn

- b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I
(č. dok.003.022.1) - anglická verze:
- vyjměte původní listy: 0-3, 0-4, 0-5, 0-6, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6
 - vložte nové listy Revize č. 20 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn
- c) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část II
(č. dok.003.031.1) - česká verze:
- vyjměte původní listy: 0-3, 0-7, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18
 - vložte nové listy Revize č. 10 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn
- d) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část II
(č. dok.003.032.1) - anglická verze:
- vyjměte původní listy: 0-3, 0-7, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16, 1-17, 1-18
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn
- e) V Letové příručce letounu Z 242L,
(č. dok.003.011.1) - česká verze:
- vyjměte původní listy: 0-5, 0-7, 2-9
 - vložte nové listy Revize č. 1 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn
- f) V Letové příručce letounu Z 242L,
(č. dok.003.012.1) - anglická verze:
- vyjměte původní listy: 0-5, 0-7, 2-9
 - vložte nové listy Revize č. 1 s datem vydání 1.6.2013 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn

**9 POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)

10 PŘÍLOHY:

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I
(č. dok. 003.021.1) - česká verze:

0-3, 0-4, 0-6, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12,
9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část I
(č. dok. 003.022.1) - anglická verze:

0-3, 0-4, 0-6, 5-5, 5-6, 5-7, 5-8, 5-9, 5-10, 5-11, 5-12,
9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část II
(č. dok. 003.031.1) - česká verze:

0-3, 0-7, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16,
1-17, 1-18

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L, část II
(č. dok. 003.032.1) - anglická verze:

0-3, 0-7, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 1-15, 1-16,
1-17, 1-18

Nové listy Letové příručky letounu Z 242L,
(č. dok. 003.011.1) - česká verze:

0-5, 0-7, 2-9

Nové listy Letové příručky letounu Z 242L,
(č. dok. 003.012.1) - anglická verze:

0-5, 0-7, 2-9



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 02 Otrokovice
Česká republika
www.zlinaircraft.eu