



ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/66a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

- 1. DATUM** 10. června 2016
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L.
- 3. DŮVOD:** Zapracování formálních nedostatků v průvodní dokumentaci zjištěných v provozu letounu u uživatelů.
- 4. OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounu Z 242L
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:**
 - a)** Letová příručka letounu Z 242 L (č. Dok. 003.011.1 – česká verze
 - vyjměte původní listy 0-5, 0-7, 0-8, 1-12, 6-10, 6-11, 6-12
 - vložte nové listy REVIZE č. 2 s datem vydání 8.6.2016 (viz příloha)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 -



b) Letová příručka letounu Z 242 L (č. Dok. 003.012.1 – anglická verze

- vyjměte původní listy 0-5, 0-7, 0-8, 1-12, 4-24, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12

- vložte nové listy REVISION No. 2 s datem vydání 8.6.2016 (viz příloha)

- provedení změny zapište do Seznamu změn

-

c) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.021.1) – česká verze

- vyjměte původní listy 0-3, 0-4, 0-6, 1-8, 2-37, 5-10

- vložte nové listy REVIZE č. 23 s datem vydání 8.6.2016 (viz příloha)

- provedení změny zapište do Seznamu změn

-

d) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (Doc. No. 003.022.1) – anglická verze

- vyjměte původní listy 0-3, 0-4, 0-6, 1-8, 2-37, 5-10

- vložte nové listy REVISION No. 23 s datem vydání 8.6.2016 (viz příloha)

- provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)

10. PŘÍLOHY:

a) Letová příručka letounu Z 242 L (č. Dok. 003.011.1 – česká verze

0-5, 0-7, 0-8, 1-12, 6-10, 6-11, 6-12

b) Letová příručka letounu Z 242 L (č. Dok. 003.012.1 – anglická verze

0-5, 0-7, 0-8, 1-12, 4-24, 6-9, 6-10, 6-11, 6-12

c) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.021.1) – česká verze

0-3, 0-4, 0-6, 1-8, 2-37, 5-10

ZLIN AIRCRAFT

Letiště 1887
765 02 Otrokovice

www.zlinaircraft.eu



d) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (Doc. No. 003.022.1) – anglická verze
0-3, 0-4, 0-6, 1-8, 2-37, 5-10

.....
Ing. Jiří Lavický
Vedoucí projekční organizace DOA

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 02 Otrokovice
Česká republika