

ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 142/57a

Technický obsah dokumentu je schválen
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 27. ledna 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 142.
3. **DŮVOD:** Náhrada pojízďecího a přistávacího světlometu
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounů - doplnění směrnice pro výměnu světlometů.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Dle rozhodnutí provozovatele/vlastníka letounu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník.
8. **POSTUP PRÁCE:** a) V Opravářenské příručce letounů Z 142 - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 1, 3, 213
 - vložte nové listy Revize č. 18 s datem vydání 14. 12. 2009
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace letounů (viz Přílohy)
10. **PŘÍLOHY:** Nové listy Opravářenské příručky letounů Z 142:
1, 3, 213, 329



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN SERVICE
765 81 Otrokovice
Česká republika