



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/ 23a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 15. 09. 2000
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN Z 143L
3. **DŮVOD:** Doplnění nápisů a štítků.
4. **OPATŘENÍ:** V Návodu pro údržbu letounu Z 143L (Č.DOK. 005.021.1) vyměňte listy, za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu
6. **PROVEDE:** Provozovatel
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 143L
Vyměňte staré listy: 01-11, 01-13, 01-33, 11-OBSAH strana 1, 11-2 až 11-12.
Vložte nové listy REVIZE č.2 s datem 2000-09-15 (viz Přílohy)
 - b) Provedení změny zapište do Seznamu změn.
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Návodu pro údržbu Z 143 L
10. **PŘÍLOHY:** Nové listy Návodu pro údržbu Z 143 L :
01-11, 01-13, 01-33, 11-OBSAH strana 1, 11-2 až 11-16.

.....
Ing. Zdeněk Hlobil
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika