



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ
SERVISNÍ
BULLETIN**

Závazný bulletin Z143L/33a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 15. února 2008
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143 L, které jsou vybaveny Letovou příručkou č. DOK.005.013.
3. **DŮVOD:** Jelikož se změny Letových příruček v minulosti prováděly pouze v české, anglické a US verzi, německá verze LP se tak stala změnově neudržovanou, provedla se nyní kompletní revize německé LP, kde byly zapracovány všechny chybějící změny české, anglické a US verze letových příruček letounu Z 143L.
4. **OPATŘENÍ:** Související změna průvodní dokumentace (Letová příručka).
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 143 L; č. DOK. 005.013
 - německá verze:
 - vyjměte staré listy: 0-1; 0-8; 0-9; 0-10; 0-12; 1-3; 1-13; 2-6; 2-7; 2-9; 2-10 (v.č. 0022); 2-10 (v.č. 0023); 2-11; 2-12; 2-13; 2-14; 2-17; 2-21; 2-22; 2-24; 3-14; 3-17; 3-18; 3-19; 3-20; 3-21; 3-22; 4-3; 4-7; 4-8 (v.č. 0022); 4-8 (v.č. 0023); 4-9; 4-10 (v.č. 0022); 4-10 (v.č. 0023); 4-11; 4-14; 4-24; 4-32; 4-34; 4-35; 6-15; 6-16; 6-17; 6-20; 6-21; 6-23; 6-24; 7-12; 7-13; 7-15; 7-16; 7-17; 7-18; 7-19; 7-20; 7-21; 7-24; 7-36 (v.č. 0022); 7-36 (v.č. 0023); 7-37; 7-39; 7-42; 7-44; 7-45; 7-50; 8-3; 8-4; 8-9; 8-10 (v.č. 0022); 8-10 (v.č. 0023)
 - vložte nové listy Revize č. 3 s datem 21. 11. 2007 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - b) Objednejte u výrobce letounu nový štítek s návrhovými rychlostmi (LP str. 2-21) a nalepte jej na sklo kabiny místo průvodního.

9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy).
Nový štítek s návrhovými rychlostmi.
10. **PŘÍLOHY:** Nové listy Letové příručky letounu Z 143L; č. DOK. 005.013
- německá verze:
0-1; 0-8; 0-9; 0-10; 0-12; 1-3; 1-13; 2-6; 2-7; 2-9; 2-10;
2-10a;
2-10b; 2-11; 2-12; 2-13; 2-14; 2-17; 2-21; 2-22; 2-24; 3-14;
3-17; 3-18; 3-19; 3-20; 3-21; 3-22; 4-3; 4-7; 4-8; 4-9; 4-10,
4-11;
4-14; 4-24; 4-32; 4-34; 4-35; 4-35a; 4-35b; 6-15; 6-16; 6-17;
6-17a; 6-17b; 6-20; 6-21; 6-23; 6-24; 7-12; 7-12a; 7-12b;
7-13;
7-13a; 7-13b; 7-15; 7-16; 7-17; 7-18; 7-19; 7-20; 7-20a;
7-20b;
7-21; 7-24; 7-36; 7-37; 7-39; 7-39a; 7-39b; 7-42; 7-44; 7-45;
7-45a; 7-45b; 7-50; 8-3; 8-4; 8-9; 8-10.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika