



**ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,  
Česká republika  
e-mail: [zlin-service@zlinaircraft.eu](mailto:zlin-service@zlinaircraft.eu)  
<http://www.zlinaircraft.eu>

**ZÁVAZNÝ**  
**SERVISNÍ**  
**BULLETIN**

## ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 143L/34a

Technický obsah dokumentu  
schválen na základě oprávnění  
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 17. března 2008
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 143L.
3. **DŮVOD:** Konstrukční změny letounu a formální úpravy průvodní dokumentace.
4. **OPATŘENÍ:** Související změna Příručky pro údržbu letounu Z 143L.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) **V Příručce pro údržbu letounu Z 143L (č. Dok. 005.021.1 - česká verze):**
    - vyjměte staré listy: 01-3, 01-11, 01-13, 01-14, 01-15, 01-20, 01-24, 01-25, 01-26, 01-26A, 01-35, 01-36, 11-14, 20-6, 24-17, 37-strana 1, 37-1, 37-3, 37-8, 37-11, 37-13, 37-18, 75-7, 77-strana 1, 77-9, 91 strana 1, 91-3A, 91-28.
    - vložte nové listy Revize č. 11 s datem 2008-03-15 (viz. Přílohy).
    - provedení změny zapište do Seznamu změn.

b) **V Příručce pro údržbu letounu Z 143L (DOC. No. 005.022.1 - anglická verze):**

- vyjměte staré listy: 01-3, 01-11, 01-13, 01-14, 01-15, 01-18, 01-20, 01-24, 01-25, 01-26, 01-26A, 01-35, 01-36, 11-14, 20-6, 24-17, 31-14, 37-page 1, 37-1, 37-11, 37-14, 37-15, 37-16, 37-18, 75-7, 77-page 1, 77-9, 91-page 1, 91-3A, 91-28.
- vložte nové listy Revize č. 11 s datem 2008-03-15 (viz. Přílohy).
- provedení změny запиšte do Seznamu změn.

**9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Příručky pro údržbu letounu Z 143L (viz. Přílohy).

**10. PŘÍLOHY:**

Nové listy **Příručky pro údržbu letounu Z 143L (č. Dok. 005.021.1 - česká verze):**

01-3, 01-11, 01-13, 01-14, 01-15, 01-20, 01-24, 01-25, 01-26, 01-26A, 01-35, 01-36, 11-14, 20-6, 24-17, 37-strana 1, 37-1, 37-3, 37-8, 37-11, 37-13, 37-18, 37-19, 37-20, 37-21, 37-22, 37-23, 37-24, 75-7, 77-strana 1, 77-9, 77-9A, 77-9B, 91-strana 1, 91-3A, 91-22C, 91-23C, 91-28.

Nové listy **Příručky pro údržbu letounu Z 143L (DOC. No. 005.022.1 - anglická verze):**

01-3, 01-11, 01-13, 01-14, 01-15, 01-18, 01-20, 01-24, 01-25, 01-26, 01-26A, 01-35, 01-36, 11-14, 20-6, 24-17, 31-14, 37-page 1, 37-1, 37-11, 37-14, 37-15, 37-16, 37-18, 37-19, 37-20, 37-21, 37-22, 37-23, 37-24, 75-7, 77-page 1, 77-9, 77-9A, 77-9B, 91-page 1, 91-3A, 91-22C, 91-23C, 91-28.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika