

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/45a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 15. srpna 2003
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN Z 242L
- 3. DŮVOD:**
1. Doplnění seznamu celků s limitovanou dobou provozu pro provoz letounů nad 5500 letových hodin.
 2. Formální úpravy průvodní technické dokumentace.
- 4. OPATŘENÍ:** V Návodech pro údržbu letounu Z 242L:
část I. (Č. DOK. 003.021.1 - česká verze), (Č. DOK. 003.022.1 - anglická verze);
část II. (Č. DOK. 003.031.1 - česká verze), (Č. DOK. 003.032.1 - anglická verze)
vyměňte listy, za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
- 5. REALIZACE:** Ihned po obdržení bulletinu
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Návodů pro Údržbu Z 242 L část I., část II. (viz Přílohy).
- 9. POSTUP PRÁCE:**
- a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část I:
(Č. DOK. 003.021.1 - česká verze):
Vyměňte staré listy: 0-3, 0-4, 0-6, 2-34, 4-26, 5-12, 6-1, 6-12, 6-13, 7-1, 7-34,
9-1, 9-2, 9-3, 9-4.
Vložte nové listy REVIZE č.13 s datem 15.8.2003 (viz Přílohy).
Provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část I:
(Č. DOK. 003.022.1 - anglická verze):
Vyměňte staré listy: 0-3, 0-4, 0-6, 2-34, 4-26, 5-12, 6-1, 6-12, 6-13, 9-1, 9-2,
9-3, 9-4.
Vložte nové listy REVIZE č.13 s datem Aug 15, 2003 (viz Přílohy).
Provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - c) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část II:
(Č. DOK. 003.031.1 - česká verze),
Vyměňte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-12, 2-2, 2-7, 4-12, 6-1, 7-6.
Vložte nové listy REVIZE č.5 s datem 15.8.2003 (viz Přílohy)
Provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - d) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L-část II:
(Č. DOK. 003.032.1 - anglická verze),
Vyměňte staré listy: 0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-12, 2-2, 2-7, 4-12, 6-1, 7-6.
Vložte nové listy REVIZE č.4 s datem Aug 15, 2003 (viz Přílohy)
Provedení změny zapište do Seznamu změn.

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část I.

(Č. DOK. 003.021.1 - česká verze):

0-3, 0-4, 0-6, 2-34, 4-26, 5-12, 6-1, 6-10A, 6-10B, 6-10C, 6-10D, 6-12, 6-13, 7-1, 7-34, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4.

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část I.

(Č. DOK. 003.022.1 - anglická verze):

0-3, 0-4, 0-6, 2-34, 4-26, 5-12, 6-1, 6-10A, 6-10B, 6-10C, 6-10D, 6-12, 6-13, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4.

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část II.

(Č. DOK. 003.031.1 - česká verze):

0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-12, 2-2, 2-7, 2-13A, 2-13B, 4-12, 6-1, 6-74A, 6-74B, 7-6.

Nové listy Návodu pro údržbu Z 242 L část II.

(Č. DOK. 003.032.1 - anglická verze):

0-3, 0-4, 0-5, 0-7, 1-12, 2-2, 2-7, 2-13A, 2-13B, 4-12, 6-1, 6-74A, 6-74B, 7-6.



.....
Ing. Dušan TOTEK
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika