

ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242 L/55a

Technický obsah dokumentu je schválen
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 29. ledna 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L
3. **DŮVOD:** Zapracování formálních nedostatků v průvodní dokumentaci zjištěných v provozu letounu u uživatelů.
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounu Z 242 L
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.021.1) - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-6, 1-3, 2-2, 2-15, 2-61A, 4-24, 5-5, 5-9, 5-12
 - vložte nové listy Revize č. 18 s datem vydání 10.1.2010 (viz přílohy).
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II (č. dok. 003.031.1) - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-7, 1-12, 3-14, 3-24, 6-69
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem vydání 10.1.2010 (viz přílohy).
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - c) V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.022.1) - anglická verze:
 - vyjměte původní listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-6, 1-3, 2-2, 2-15, 2-61A, 4-24, 5-5, 5-9, 5-12
 - vložte nové listy Revize č. 18 s datem vydání Jan 10, 2010 (viz přílohy).
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

- d) V Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II (č. dok. 003.032.1) - anglická verze:
- vyjměte původní listy: 0-1, 0-3, 0-4, 0-7, 1-11, 1-12, 3-14, 3-24, 6-69
 - vložte nové listy Revize č. 8 s datem vydání Jan 10, 2010 (viz přílohy).
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)

10. PŘÍLOHY: Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.021.1) - česká verze:
0-1, 0-3, 0-4, 0-6, 1-3, 2-2, 2-15, 2-61A, 2-63C, 2-63D, 4-24, 5-5, 5-9, 5-12

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II (č. dok. 003.031.1) - česká verze:
0-1, 0-3, 0-4, 0-7, 1-12, 3-14, 3-24, 6-69

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.022.1) - anglická verze:
0-1, 0-3, 0-4, 0-6, 1-3, 2-2, 2-15, 2-61A, 2-63C, 2-63D, 4-24, 5-5, 5-9, 5-12

Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242 L, část II (č. dok. 003.032.1) - anglická verze:
0-1, 0-3, 0-4, 0-7, 1-11, 1-12, 3-14, 3-24, 6-69



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN SERVICE
765 81 Otrokovice
Česká republika