

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/61a

Technický obsah dokumentu
schválen EASA pod číslem 0010005772-001

1. **DATUM:** 4. 5. 2011
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L do v.č. 0659 včetně
3. **DŮVOD:** V Letové příručce letounu Z 242L (bez č. dok) platná pro letouny do v.č. 0659 včetně, byly opraveny nepřesnosti v datech Kapitoly 2.
Tyto data byly dány do souladu s verzí Letové příručky letounu Z 242L (č. Dok. 003.012) platné pro letouny od v.č. 0660 včetně.
4. **OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounu Z 242L
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 242L, (bez č. dok.) - česká verze:
 - vyjměte původní listy: 0-1, 0-5, 1-4, 2-11, 2-12, 2-20
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem vydání 22.12.2010 (viz přílohy).
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

- b) V Letové příručce letounu Z 242L, (bez č. dok.) - anglická verze:
 - vyjměte původní listy: 0-1, 0-5, 1-4, 2-12, 2-13, 2-22
 - vložte nové listy Revize č. 9 s datem vydání 22.12.2010 (viz přílohy).
 - provedení změny запиšte do Seznamu změn
- c) Vyměňte štítky (1), (2) v kabině letounu dle Letové příručky str. 2-20 v české verzi, příp. str. 2-22 v anglické verzi.
- d) Prověřte barevné značení rychloměru a v případě odlišnosti, změňte barevné značení dle hodnot v Letové příručce str. 2-12 v české verzi, příp. str. 2-13 v anglické verzi.

**9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

- a) Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)
- b) Nové vzory štítků v kabině letounu objednejte u výrobce letounu.

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Letové příručky letounu Z 242L (bez č. dok.) - česká verze:
0-1, 0-5, 1-4, 2-11, 2-12, 2-20

Nové listy Letové příručky letounu Z 242L (bez č. dok.) - anglická verze:
0-1, 0-5, 1-4, 2-12, 2-13, 2-22



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN SERVICE
765 81 Otrokovice
Česká republika