

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 43/44a - Rev. 1

Po technické stránce schváleno ÚCL

1. **DATUM:** 14. ledna 2005

2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43, na kterých je namontován předový podvozek typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 výrobce AXL a. s. Semily, Česká republika.

3. **DŮVOD:** Provoz předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu.

4. **OPATŘENÍ:**
 - a) Změna provozu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu – zrušení provádění 50 hodinových prohlídek předového podvozku.
 - b) Související změna průvodní dokumentace.

5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.

6. **PROVEDE:** Uživatel.

7. **NÁKLADY HRADÍ:** Uživatel.

8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) Na základě závazné objednávky bude příručka zaslána za úplatu uživatelům.
 - b) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 43 (vydání 1972) – česká jazyková verze:
 - vyjměte staré listy: 3; 63
 - vložte nové listy Revize č. 20 s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 43 (vydání 1973) – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 3; 85
- vložte nové listy Revize s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Technickém popisu a obsluze Z 43 (vydání 1991) – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 5-4
- vložte nové listy Revize s datem 14. 1. 2005 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn.

V Opravárenské příručce Z 43 (vydání 1980) – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 3; 10; 11; 13; 22; 23; 55; 56; 57; 72; 73; 86; 88; 90; 265
- vložte nové listy Revize s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

V Opravárenské příručce Z 43 (vydání 1996) – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 1-4; 1-5; 1-7; 2-10; 3-33; 3-34; 3-35; 3-54; 3-55; 3-56; 3-73; 3-75; 3-78; 5-80
- vložte nové listy Revize s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

V Příručce pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část I, č. DOK. 233.071 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

V Příručce pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část II, č. DOK 233.071 – česká jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-9; 5-18; 5-19
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

V Příručce pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část I, DOC. No. 233.071 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-10, 5-11
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

V Příručce pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část II, DOC. No. 233.071 – anglická jazyková verze:

- vyjměte staré listy: 0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-9; 5-18; 5-19
- vložte nové listy Revize č. 2 s datem 20. 11. 2003 (viz Přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

**9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:**

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo v anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy průvodní dokumentace.

10. PŘÍLOHY:

- a) Příručka pro provoz a údržbu předového podvozku typu 793-HPK-185-19, 793-HPK-185-19-7 dle stavu s datem vydání 10. 6. 2003 v české nebo anglické jazykové mutaci.
- b) Nové listy Technického popisu a Návodu k obsluze Z 43 (vydání 1972) – česká jazyková verze:
3; 63.

Nové listy Technického popisu a Návodu k obsluze Z 43 (vydání 1973) – anglická jazyková verze:
3; 85.

Nové listy Technického popisu a obsluhy Z 43 (vydání 1991) – česká jazyková verze:
0-3; 0-5; 5-4.

Nové listy Opravářenské příručky Z 43 (vydání 1980) – česká jazyková verze:
3; 10; 11; 13; 22; 23; 55; 56; 57; 72; 73; 86; 88; 90; 265.

Nové listy Opravářenské příručky Z 43 (vydání 1996) – česká jazyková verze:
0-3; 1-4; 1-5; 1-7; 2-10; 3-33; 3-34; 3-35; 3-54; 3-55; 3-56; 3-73; 3-75; 3-78; 5-80.

Nové listy Příručky pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část I, č. DOK. 233.071 – česká jazyková verze:
0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11.

Nové listy Příručky pro provoz letounu Z 43 bez GO draku, část II, č. DOK. 233.071 – česká jazyková verze:
0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-9; 5-18; 5-19.

Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 43 bez GO draku, část I,
DOC. No. 233.071 – anglická jazyková verze:
0-3; 0-5; 1-1; 5-10; 5-11.

Nové listy Příručky pro provoz letounů Z 43 bez GO draku, část II,
DOC. No. 233.071 –anglická jazyková verze:
0-3; 0-5; 1-1; 5-8; 5-9; 5-18; 5-19.



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika

AXL a. s.
ul. 3 května 800
513 01 Semily
Česká republika