

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z43/46a

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 15.2.2007
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 43
3. **DŮVOD:**

Zavedením registračního akcelerometru AMU1 u letounů ZLIN řady Z 42 a Z 43 bylo zjištěno, že skutečný akrobatický provoz některých letounů značně překračuje svou intenzitou původní předpoklady, které byly použity ke stanovení provozních limitů. Některé letouny překračují stanovená celková limitní spektra zatížení.

Popsaný stav může být ještě zhoršen prováděním akrobatických obrátů ve třídě cvičné. Pro zajištění bezpečnosti je nutno z těchto důvodů omezit akrobatické obraty ve třídě cvičné dle FAR Part §23.3 (b)(1) a (b)(2) na: Vývrtky, ležaté osmičky, stoupavé zatačky a ostré zatačky nebo podobné obraty, u kterých je úhel náklonu větší než 60° ale ne větší než 90°.
4. **OPATŘENÍ:** Související změna průvodní dokumentace.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
6. **PROVEDE:** Uživatel.
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
8. **POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Letové příručce letounu Z 43 (platné do v. č. 0084 včetně), česká verze:
 - vyjměte staré listy: 1; 3; 4; 6; 53; 54
 - vložte nové listy Revize s datem 24. 11. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
 - V Letové příručce letounu Z 43 (platné do v. č. 0084 včetně), anglická verze:
 - vyjměte staré listy: 1; 6; 53; 54
 - vložte nové listy Revize s datem 24. 11. 2006 (viz přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z43/46a

V Letové příručce letounu Z 43 (platné do v. č. 0084 včetně),
německá verze:

- vyjměte staré listy: 1; 6; 53; 54
- vložte nové listy Revize s datem 24. 11. 2006
(viz přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

b) V Letové příručce letounu Z 43 (platné od v. č. 0085 včetně),
česká verze:

- vyjměte staré listy: 0-1; 0-5; 1-4; 2-10
- vložte nové listy Revize s datem 24. 11. 2006
(viz přílohy)
- provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní dokumentace (viz přílohy).

10. PŘÍLOHY: Nové listy Letové příručky letounu Z 43 (platné do v. č. 0084
včetně) – česká verze: 1; 3; 4; 6; 53; 54

Nové listy letové příručky letounu Z 43 (platné do v. č. 0084
včetně) – anglická verze: 1; 6; 53; 54

Nové listy Letové příručky letounu Z 43 (platné do v. č. 0084
včetně) – německá verze: 1; 6; 53; 54

Nové listy Letové příručky letounu Z 43 (platné od v. č. 0085
včetně) – česká verze: 0-1; 0-5; 1-4; 2-10



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika