

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50/41a, Z 50M/13a

Po technická stránce
schváleno ÚCL

1. DATUM: 9. června 1997
2. TÝKÁ SE: Všech letounů Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX,
Z 50LE a Z 50M.
3. DŮVOD: U těchto letounů je při dosažení celkového náletu
900 letových hodin předepsána technická prohlídka
po 300 + 15 hodinách od GO.
4. OPATŘENÍ: 4.1 Stanovenou životnost 900 hodin je s ohledem
na toleranci intervalu technické prohlídky možné
překročit o 15 let. hodin.
4.2 Související úprava údajů v průvodní technické
dokumentaci letounu.
5. OPATŘENÍ
PROVÉST: Opatření 4.1 při dosažení náletu 900 let. hodin.
Opatření 4.2 ihned po obdržení bulletinu.
6. PROVEDE: Provozovatel
7. NÁKLADY HRADÍ: Nevzniknou
8. POSTUP PRÁCE:
 - 8.1 Vyměňte staré listy za nové s datem Rev. 14.6.1997
v příručkách:
 - . Technický popis Z 50L, LA: strany 8, 100, 108;
 - . Technický popis a návod k obsluze Z 50LS:
strany 8, 104, 115;
 - . Technický popis a návod k obsluze Z 50LX:
strany 8, 104, 115;
 - . Technický popis a návod k obsluze Z 50LE:
strany 0-3, 0-5, 3-24, 3-35;
 - . Technický popis Z 50M: strany 0-3, 0-5, 3-23, 3-33.

Změnu zapsat a potvrdit v Seznamu změn.

8.2 Technickou prohlídku předepsanou po 300 + 15 hodinách od GO provést nejpozději při celkovém náletu 915 hodin.

9. POTŘEBNÝ
MATERIÁL:

Nové listy dle bodu 8.1 tohoto bulletinu dodá spolu s bulletinem výrobce letounu.

10. PŘÍLOHA:

Nové listy dle bodu 8.1 tohoto bulletinu.


Ing. Josef Kolář

.....
Zástupce výrobce

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 81 Otrokovice
Obchodně technické služby
Česká republika