

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50/44a
Z 50M/16a

Po technické stránce schváleno ÚCL.


1. **DATUM:** 13. 4. 2001
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M
3. **DŮVOD:** Prodloužení provozní životnosti všech hadic v systému olejové a palivové instalace letounu na 10 let.
4. **OPATŘENÍ:**
 - 4.1 **Všeobecně:**

Provozní životnost hadic (nízkotlakých), zhotovených z hadicoviny typu PN, ČSN 63 5388 a ČSN 63 5387, z původně stanovených 5 let se prodlužuje na dobu 10 let u hadic zhotovených z hadicoviny typu PN, ČSN 63 5388 a ČSN 63 5387.


Doba skladování hadicoviny zůstává beze změny (tj. max. 5 let od data její výroby).

Grafické znázornění životnosti:

- Časový limit



- Provozní limit



U hadic je nepřípustné:

- mechanické poškození hadicoviny a koncovek hadice
- koroze koncovek hadice
- prolínání provozních kapalin (tzn. benzín, olej)

Vadné hadice ihned nahradit novými.

Životnost hadic ukončí časový nebo provozní limit, podle toho, který nastane dříve.

V případě demontáže hadice po uplynutí prvních 5 let provozu hadice končí její životnost a nesmí být znovu namontována.

Hadici je možno ponechat pouze v případě, že byl uvolněn pouze jeden konec a tento opět připojen bez namáhání hadice na krut.

4.2 Změny v průvodní dokumentaci letounu:

Vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.

- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50L, Z 50LA:**
- vyjměte staré listy 8; 108
 - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
- b) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LS:**
- vyjměte staré listy 8; 115
 - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
- c) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LX:**
- vyjměte staré listy 8; 115
 - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
 - provedení změny zapište do Seznamu změn
- d) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LE:**
- vyjměte staré listy 0-3; 0-5; 3-35
 - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
 - provedení změny zapište do Seznamu změn

e) V Technickém popisu Z 50M:

- vyjměte staré listy 0-3; 0-5; 3-33
- vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
- provedení změny zapište do Seznamu změn

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy pro výměnu průvodní dokumentace letounů (viz přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50L,
Z 50LA: 8; 108

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LS:
8; 115

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LX:
8; 115

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LE:
0-3; 0-5; 3-35

Nové listy Technického popisu Z 50M:
0-3; 0-5; 3-33



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: **ZLIN AIRCRAFT a.s.**
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika