

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50/44a**  
**Z 50M/16a**

Po technické stránce schváleno ÚCL.


1. **DATUM:** 13. 4. 2001
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M
3. **DŮVOD:** Prodloužení provozní životnosti všech hadic v systému olejové a palivové instalace letounu na 10 let.
4. **OPATŘENÍ:**
  - 4.1 **Všeobecně:**

Provozní životnost hadic (nízkotlakých), zhotovených z hadicoviny typu PN, ČSN 63 5388 a ČSN 63 5387, z původně stanovených 5 let se prodlužuje na dobu 10 let u hadic zhotovených z hadicoviny typu PN, ČSN 63 5388 a ČSN 63 5387.


Doba skladování hadicoviny zůstává beze změny (tj. max. 5 let od data její výroby).

**Grafické znázornění životnosti:**

**- Časový limit**



**- Provozní limit**



U hadic je nepřípustné:

- mechanické poškození hadicoviny a koncovek hadice
- koroze koncovek hadice
- prolínání provozních kapalin (tzn. benzín, olej)

Vadné hadice ihned nahradit novými.

Životnost hadic ukončí časový nebo provozní limit, podle toho, který nastane dříve.

V případě demontáže hadice po uplynutí prvních 5 let provozu hadice končí její životnost a nesmí být znovu namontována.

Hadici je možno ponechat pouze v případě, že byl uvolněn pouze jeden konec a tento opět připojen bez namáhání hadice na krut.

#### **4.2 Změny v průvodní dokumentaci letounu:**

Vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.

- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50L, Z 50LA:**
- vyjměte staré listy 8; 108
  - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
  - provedení změny zapište do Seznamu změn
- b) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LS:**
- vyjměte staré listy 8; 115
  - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
  - provedení změny zapište do Seznamu změn
- c) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LX:**
- vyjměte staré listy 8; 115
  - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
  - provedení změny zapište do Seznamu změn
- d) V Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LE:**
- vyjměte staré listy 0-3; 0-5; 3-35
  - vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
  - provedení změny zapište do Seznamu změn

**e) V Technickém popisu Z 50M:**

- vyjměte staré listy 0-3; 0-5; 3-33
- vložte nové listy Revize s datem 13. 4. 2001
- provedení změny zapište do Seznamu změn

**9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy pro výměnu průvodní dokumentace letounů (viz přílohy).

**10. PŘÍLOHY:**

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50L,  
Z 50LA: 8; 108

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LS:  
8; 115

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LX:  
8; 115

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LE:  
0-3; 0-5; 3-35

Nové listy Technického popisu Z 50M:  
0-3; 0-5; 3-33



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika