

Servisní dopis č. L 110
10. ledna 2013

URČENO: Provozovatelům a opravcům letounů L39 všech verzí, které jsou osazeny hlavními koly, předovým kolem a brzdami výrobce ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice (viz tabulka)

TÝKÁ SE: Všech letounů L39 všech verzí, které jsou osazeny hlavními koly, předovým kolem a brzdami výrobce ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice (viz tabulka)

VĚC: Provádění Prohlídek s částečnou opravou kol a brzd typu dle tabulky:

Hlavní kolo	Brzda	Předové kolo
K24-1100-7	K24-1200/2200-7	K25-0000-7
K24-5100-7	K26-1200/2200-7	K25-5000-7
K28-1100-7	K28-1200/2200-7	K27-0000-7

Provedení prohlídek kol a brzd:

- K24-1100 a K24-1200/2200 stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-1071-71, část IV., bod 3.1)
- K25-0000 stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-1072-71, část IV., bod 2.1)
- K24-5100 a K26-1200/2200 stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-1086-75, část IV., bod 3.1)
- K25-5000 stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-1085-75, část IV., bod 2.1)
- K28-1100 a K28-1200/2200 stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-1097-76, část IV., bod 3.1)
- K27-0000 stanovené v intervalu uvedeném v technických podmínkách č. TPF 01-1096-75, část IV., bod 2.1)
-

se provádí výhradně ve výrobním závodě ZLIN AIRCRAFT a.s. Otrokovice.

Objednávka a termín provedení prohlídky:

Provedení prohlídek kol a brzd dle přehledu v tabulce je nutno objednat písemně formou objednávky na této adrese:

obchod@zlinaircraft.eu

V objednávce je nutné uvést přesný typ kola případně brzdy, jméno provozovatele, výrobní číslo kola/brzdy a celkový počet nalétaných hodin nebo počet přistání.

POZNÁMKA: Pro provedení prohlídky je nutno dodat kompletní a řádně vyplněný atest.

Termín provedení prohlídky kol a brzd musí být písemně vzájemně odsouhlasen.



.....
Ing. Dušan Totek
Hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:
ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1887
765 02 Otrokovice
Česká republika