

Servisní dopis č. L 41  
20. června 2001

**URČENO:** Provozovatelům letounů:  
Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M,  
Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL  
Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF  
Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM,  
Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V  
Z 726, Z 726K  
Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43  
Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M

**VĚC:** Doba provozu hadic Pitot-statické soustavy

**TÝKÁ SE:** Všech letounů:  
Z 126, Z 126T, Z 226T, Z 226B, Z 226M,  
Z 226MS, Z 226A, Z 226AS, Z 226SL  
Z 326, Z 326A, Z 326M, Z 326MF  
Z 526, Z 526A, Z 526AS, Z 526M, Z 526ML, Z 526F, Z 526ASM,  
Z 526FI, Z 526AF, Z 526L, Z 526AFS, Z 526AFS-V  
Z 726, Z 726K  
Z 42, Z 42M, Z 42MU, Z 142, Z 43  
Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M

U uvedených letounů na základě zkušeností z provozu hadic ČSN 63 5387 a PND 21/403-75 (zelené) a ČSN 63 5888 (hnědé) v systémech u letounů řady Z 40 povolujeme prodloužení provozní doby těchto hadic do vydání revize příslušných návodů pro údržbu na

**15 let**

Podmínkou prodloužení provozní doby výše specifikovaných hadic je včasné a úplné provádění údržby letounu podle předepsané provozní dokumentace.



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
Hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.  
ZLIN SERVICE  
765 02 Otrokovice  
Česká republika