



ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242L/65a

S VLIVEM NA ZPŮSOBILOST

Technický obsah dokumentu
schválen EASA č. 10060706

- 1. DATUM** 13. 1. 2017

- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L se zesílenými křídly bez registračního akcelerometru AMU1.01 (*tj. letouny od v.č. 0657 do v.č. 0746 včetně, u nichž nebyla provedena dodatečná zástavba AMU1.01 dle Závazného bulletinu Z242L/44a nebo Z242L/52a*).

- 3. DŮVOD:** Změna omezení letové způsobilosti letounů se zesílenými křídly bez instalace registračního akcelerometru AMU1 v kategorii CVIČNÁ, AKROBATICKÁ.

- 4. OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní dokumentace letounu Z 242L

Související oprava limitů uvedených v závazném bulletinu Z242L/52a, bod 4.1.3.

- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.

- 6. PROVEDE:** Uživatel.

- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.



8. POSTUP PRÁCE:

a) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.021.1) – česká verze

- vyjměte původní listy 0-3, 0-4, 0-6, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8

- vložte nové listy REVIZE č. 22 s datem vydání 15.3.2016 (viz příloha)

- provedení změny запиšte do Seznamu změn

b) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (Doc. No. 003.022.1) – anglická verze

- vyjměte původní listy 0-3, 0-4, 0-6, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8

- vložte nové listy REVIZE č. 22 s datem vydání 15.3.2016 (viz příloha)

- provedení změny запиšte do Seznamu změn

c) Doplněk č. 1 Závazného bulletinu Z 242L/52a

- vytiskněte doplněk č. 1 a přiložte jej k bulletinu Z 242L/52a s datem vydání 8.3.2007.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:

Nové listy průvodní dokumentace (viz Přílohy)
Doplněk č. 1 Závazného bulletinu Z 242L/52a



10. PŘÍLOHY:

- a) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (č. dok. 003.021.1) – česká verze
0-3, 0-4, 0-6, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8
- b) Návod pro údržbu letounu Z 242 L, část I (Doc. No. 003.022.1) – anglická verze
0-3, 0-4, 0-6, 9-1, 9-2, 9-3, 9-4, 9-5, 9-6, 9-7, 9-8
- c) Doplněk č. 1 Závazného bulletinu Z 242 L/52a

A handwritten signature in blue ink that reads "Hanzal".

.....
Ing. Aleš Hanzal

Vedoucí projekční organizace DOA

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
765 02 Otrokovice
Česká republika