

**ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 142C/24a**

Po technické stránce  
schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 31.ledna 2002
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN Z 142C
- 3. DŮVOD:** Sjednocení Letových příruček letounů Z 142C platných pro letouny do 16. série a pro letouny od 17. série včetně do jedné Letové příručky.
- 4. OPATŘENÍ:** V Letové příručce letounu Z 142C vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:** **V Letové příručce letounu Z 142C** (platné pro všechny letouny):  
- vyjměte staré listy: 0-5, 1-4, 1-8, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26  
- vložte nové listy s označením Rev. 31.1.2002 - viz Přílohy  
- provedení změny zapište do Seznamu změn
- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Letové příručky letounu Z 142C v anglické jazykové mutaci (viz Přílohy).
- 10. PŘÍLOHY:** Nové listy Letové příručky letounu Z 142C v anglické jazykové mutaci: 0-5, 1-4, 1-8, 2-16, 2-17, 2-18, 2-19, 2-20, 2-21, 2-22, 2-23, 2-24, 2-25, 2-26



.....  
Ing. Dušan Totek  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** **ZLIN AIRCRAFT a.s.**  
Obchodně-technické služby  
765 81 Otrokovice  
Česká republika