



ZLIN AIRCRAFT a.s.
Letiště 1578, 765 81 Otrokovice,
Česká republika
e-mail: zlin-service@zlinaircraft.eu
<http://www.zlinaircraft.eu>

ZÁVAZNÝ

**SERVISNÍ
BULLETIN**

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/41a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 26.2.2002
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů ZLIN 242 L vybavených vrtulí HARTZELL HC-C3YR-4BF/FC 6890.
- 3. DŮVOD:** V dodatcích č. 3 letové příručky letounu Z 242 L bylo doplněno chybějící seřízení vrtule v rámci motorové zkoušky.
- 4. OPATŘENÍ:** V dodatcích č. 3 letové příručky letounu Z 242L vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu
- 6. PROVEDE:** Provozovatel
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) V DODATKU č. 3 LETOVÉ PŘÍRUČKY Z 242 L (Č.DOK. 003.011) - česká verze**
 - vyjměte staré listy: 1 z 10, 2 z 10, 7 z 10
 - vložte nové listy s označením Revize č. 1 s datem 26.2.2002 - viz Přílohy
 - b) V DODATKU č. 3 LETOVÉ PŘÍRUČKY Z 242 L (Č.DOK. 003.012) - anglická verze**
 - vyjměte staré listy 1 of 10, 2 of 10, 7 of 10
 - vložte nové listy s označením REVISION No. 1 s datem Feb 26, 2002 - viz Přílohy
- 9. POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nové listy Dodatku č. 3 Letové příručky letounu Z 242L (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Dodatku č. 3 Letové příručky letounu Z 242L (Č.DOK. 003.011) - česká verze:

1 z 10, 2 z 10, 7 z 10

Nové listy Dodatku č. 3 Letové příručky letounu Z 242L (Č.DOK. 003.012) - anglická verze:

1 of 10, 2 of 10, 7 of 10



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně-technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika