

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 242L/47a

Technický obsah dokumentu
schválen na základě oprávnění
DOA č. EASA.31J.110

- 1. DATUM:** 20. června 2006
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242L.
- 3. DŮVOD:** Formální úpravy průvodní technické dokumentace na základě upozornění z provozu letounu u uživatelů.
- 4. OPATŘENÍ:** Související oprava průvodní technické dokumentace.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:**
 - a) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl I.,
č. DOK.003.021.1 – česká verze:
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-6; 2-15; 3-3; 4-13; 5-5; 5-18
 - vložte nové listy Revize č. 16 s datem 20. 6. 2006 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl II.,
č. DOK.003.031.1 – česká verze:
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 6-1; 6-59; 6-119; 7-27
 - vložte nové listy Revize č. 7 s datem 20. 6. 2006 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - c) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl I.,
č. DOK.003.022.1 – anglická verze:
 - vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-6; 2-15; 3-3; 4-13; 5-5; 5-10; 5-18
 - vložte nové listy Revize č. 16 s datem Jun 20, 2006 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

- d) V Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl II.,
č. DOK.003.032.1 – anglická verze:
- vyjměte staré listy: 0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 6-1; 6-59; 6-119; 7-27
 - vložte nové listy Revize č. 6 s datem Jun 20, 2006 (viz Přílohy)
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy průvodní technické dokumentace (viz Přílohy).

10. PŘÍLOHY:

- a) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl I.,
č. DOK.003.021.1 – česká verze:
0-3; 0-4; 0-6; 2-15; 3-3; 4-13; 5-5; 5-18
- b) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl II.,
č. DOK.003.031.1 – česká verze:
0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 6-1; 6-59; 6-78A; 6-78B; 6-78C; 6-78D;
6-119; 7-27
- c) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl I.,
č. DOK.003.031.1 – anglická verze:
0-3; 0-4; 0-6; 2-15; 3-3; 4-13; 5-5; 5-10; 5-18
- d) Nové listy Návodu pro údržbu letounu Z 242L – díl II.,
č. DOK.003.032.1 – anglická verze:
0-3; 0-4; 0-5; 0-7; 6-1; 6-59; 6-78A; 6-78B; 6-78C; 6-78D;
6-119; 7-27



.....
Ing. Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika