

## ZÁVAZNÝ SERVISNÍ BULLETIN Z 242 L/56a

Technický obsah dokumentu je schválen  
na základě oprávnění DOA č. EASA.21J.110

1. **DATUM:** 6. dubna 2010
2. **TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 242 L vybavených nouzovým vysílačem polohy ELT typu Me-406.
3. **DŮVOD:** Vydání revidovaného dodatku Letové příručky letounu Z 242 L pro Nouzový vysílač polohy ELT Me-406 schválený agenturou EASA.
4. **OPATŘENÍ:** Vydání opravené průvodní dokumentace letounu Z 242 L.
5. **OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení tohoto bulletinu
6. **PROVEDE:** Provozovatel/vlastník
7. **NÁKLADY HRADÍ:** Provozovatel/vlastník.
8. **POSTUP PRÁCE:**
  - a) V Letové příručce letounu Z 242 L (č. dok. 003.011) - česká verze:
    - vyjměte původní dodatek č. 8b (schválen organizací DOA dne 12.7.2007) s datem vydání 10.7.2007
    - vložte nový dodatek č. 8b (schválen agenturou EASA dne 2.2.2010) s datem vydání 10.11.2009.
    - provedení změny zapište do Seznamu změn
  - b) V Letové příručce letounu Z 242 L (č. dok. 003.012) - anglická verze:
    - vyjměte původní dodatek č. 8b (schválen organizací DOA dne 12.7.2007) s datem vydání 10.7.2007
    - vložte nový dodatek č. 8b (schválen agenturou EASA dne 2.2.2010) s datem vydání 10.11.2009.
    - provedení změny zapište do Seznamu změn
9. **POTŘEBNÝ MATERIÁL:** Nový dodatek č. 8b letounu Z 242 L v české a anglické verzi (viz Přílohy).

**10. PŘÍLOHY:**

Dodatek č. 8b Letové příručky letounu Z 242 L, (č. dok. 003.011) - česká verze,  
(schválen agenturou EASA dne 2.2.2010) s datem vydání 10.11.2009).

Dodatek č. 8b Letové příručky letounu Z 242 L, (č. dok. 003.012) - anglická verze.  
(schválen agenturou EASA dne 2.2.2010) s datem vydání 10.11.2009).



.....  
**Ing. Dušan Totek**  
hlavní konstruktér

**Kontaktní adresa:** ZLIN AIRCRAFT a.s.  
ZLIN SERVICE  
765 81 Otrokovice  
Česká republika