

ZÁVAZNÝ BULLETIN Z 50/45a
Z 50M/17a

Po technické stránce
schváleno ÚCL

- 1. DATUM:** 10.5.2001
- 2. TÝKÁ SE:** Všech letounů Z 50L, Z 50LA, Z 50LS, Z 50LX, Z 50LE, Z 50M.
- 3. DŮVOD:** Změna údržby motoru a vrtulí. Změna odkazů na průvodní dokumentaci výrobců motorů a vrtulí.
- 4. OPATŘENÍ:** V průvodní dokumentaci letounů řady Z 50 vyměňte původní listy za listy, které jsou přílohou tohoto bulletinu.
- 5. OPATŘENÍ PROVÉST:** Ihned po obdržení bulletinu.
- 6. PROVEDE:** Uživatel.
- 7. NÁKLADY HRADÍ:** Nevzniknou.
- 8. POSTUP PRÁCE:**
- a) **v Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50L, Z 50LA**
 - vyjměte staré listy: 7, 8, 13, 48, 69, 87, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - b) **v Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LS**
 - vyjměte staré listy: 8, 13, 48, 69, 87, 92, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - c) **v Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LX**
 - vyjměte staré listy: 8, 13, 48, 69, 87, 92, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - d) **v Technickém popisu a návodu k obsluze Z 50LE**
 - vyjměte staré listy: 0-3, 0-5, 1-9, 2-34, 2-51, 3-9, 3-14, 3-18, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25, 3-29, 3-32, 3-33, 3-34
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.
 - e) **V Technickém popisu Z 50M**
 - vyjměte staré listy: 0-3, 0-5, 1-8, 1-9, 2-36, 2-51, 3-13, 3-14, 3-17, 3-18, 3-19, 3-21, 3-23, 3-24
 - vložte nové listy Revize s datem 10.5.2001 - viz. Přílohy
 - provedení změny zapište do Seznamu změn.

9. POTŘEBNÝ MATERIÁL: Nové listy pro výměnu průvodní dokumentace letounů (viz. přílohy).

10. PŘÍLOHY:

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50L, Z 50LA:
7, 8, 13, 48, 69, 87, 91, 93, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 104, 106, 107, 108

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LS:
8, 13, 48, 69, 87, 92, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LX:
8, 13, 48, 69, 87, 92, 97, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 109, 112, 113, 114

Nové listy Technického popisu a návodu k obsluze Z 50LE:
0-3, 0-5, 1-9, 2-34, 2-51, 3-9, 3-14, 3-18, 3-20, 3-21, 3-22, 3-23, 3-24, 3-25,
3-29, 3-32, 3-33, 3-34

Nové listy Technického popisu Z 50M:
0-3, 0-5, 1-8, 1-9, 2-36, 2-51, 3-13, 3-14, 3-17, 3-18, 3-19, 3-21, 3-23, 3-24



.....
Ing. Dušan TOTEK
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa:

ZLIN AIRCRAFT a.s.
Obchodně technické služby
765 81 Otrokovice
Česká republika