

Závazný bulletin Z 50 M/04

1. Týká se: Všech letounů Z 50 M.
2. Důvod: Upřesnění Letové příručky dle požadavku předpisu FAR § 23.1587 (a) (8) o vypočtený vliv výšky a teploty na délku vzletu, přistání a na stoupací rychlost.
3. Opatření: Výměna listů Letové příručky dle bodu 10 - PŘÍLOHY.
4. Opatření provést: Ihned po obdržení bulletinu.
5. Provede: Uživatel.
6. Náklady hradí: Nevzniknou.
7. Potřebný materiál: Nové listy Letové příručky dle bodu 10 - PŘÍLOHY.
8. Postup práce: Vyměnit původní listy Letové příručky za nové.
9. BULLETIN NABÝVÁ PLATNOSTI DNEM SCHVÁLENÍ SLI.
10. Přílohy: Nové listy Letové příručky Z 50 M:
0-5, 5-1, 5-7, 5-8, 5-9.

Ing. Antonín Partika
.....
MORAVAN, a.s. Otrokovice

Ing. Milan Vyhnálek
.....
SLI, Praha

20. 11. 1992

.....
Datum schválení SLI