

Servisní dopis č. L 107
20. června 2012

URČENO: LOM Praha, s.p.
Centrum leteckého výcviku
Pražská 100
530 06 Pardubice

TÝKÁ SE: Letounů Z 142CAF v. č. 0557, 0558 s křídly nezesílenými
a letounu Z 142CAF v. č. 0568 s křídly zesílenými.

VĚC:

Pro uvedené letouny Z 142CAF v.č. 0557, 0558 a 0568 povolujeme jednorázové prodloužení intervalu pro Prohlídku typu C o 100 letových hodin, tedy na 1600 (max. 1650) letových hodin při splnění následujících podmínek:

1. Letouny budou v prodloužené době intervalu do provedení Prohlídky typu C, tedy od 1500 do 1600 (max. 1650) letových hodin, provozovány pouze ve třídě Normální.
2. Na přístrojové desce dotčených letounů bude na dobře viditelném místě nalepen červený štítek PROVOZ POVOLEN POUZE V KATEGORII NORMÁLNÍ.
3. Na letounech jsou řádně prováděny všechny práce předepsané v příslušné průvodní dokumentaci a oddělení Safe Life výrobce letounu. Při náletu 1500 (max. 1510), případně 1600 (max. 1610) od poslední Prohlídky typu C bude důkladně provedena Prohlídka typu A se zvláštním důrazem na korozi, trhliny, vůle a opotřebení.
4. U letounu Z 142CAF v.č. 0568, vybaveného registračním akcelerometrem AMU1, bude řádným způsobem probíhat stahování dat a jejich zasílání výrobcí letounu.
5. Do letadlové knihy dotčených letounů bude proveden záznam o prodloužení intervalu s odkazem na tento Servisní dopis.



.....
Dušan Totek
hlavní konstruktér

Kontaktní adresa: ZLIN AIRCRAFT a.s.
ZLIN Service
Letiště 1887
765 02 Otrokovice
Česká republika